



Renault Modus Dynamique

EZ 08/2004 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 207.561km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 15***

Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Modus Dynamique [DE - LimS5 1.6 16V, Dynamique, 2006 - 2007]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1JP0V0532311096	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 207.561km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 88 PS (65 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2004	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 163g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	100	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach im Sitz vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Rücksitzbank verschiebbar
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Trommelbremse hinten
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ablagefächer im Boden vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Leseleuchte verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 65 kW 16V KAT
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen verchromt
- Wärmeschutzverglasung



Sonderausstattung

- | | |
|---|---------------------------------|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Außentemperaturanzeige |
| • Confort-Paket | • Fahrradträger (Velofix) |
| • Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Heckklappe geteilt (Cityklappe) | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Klimaanlage | • Nebelscheinwerfer |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)