



Opel Mokka Innovation

EZ 03/2015 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 29.366km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Innovation [DE - SUV5 1.4 Turbo EU6, Innovation, 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LJD7E86F4078217	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 29.366km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 26.502km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 160g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	195 	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	90	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Defekt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektro-Paket
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Einstiegsleisten (Chrom)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten (3-fach)

- | | |
|--|--|
| • Laderaumabdeckung | • Lenkrad (Leder 3-Speichen) |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Radstand 2555 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten schwarz | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Abbiegelicht |
| • Aktives Kurvenlicht (AFL) | • Tagfahrlicht LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Steckdose 230V |
| • Armlehne vorn links | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink | • Elektrische Schnellheizung (Quickheat) |
| • Frontkamera | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Premium-Paket Leder | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) |
| • Rückfahrkamera | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: Abstandswarner |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Elektro-Paket |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Steckdose 230V | • Komfort-Paket |
| • Armlehne vorn links | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Winter-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Lenkrad heizbar | • Mittelarmlehne hinten |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Ergonomiesitz vorn links |
| • Sitzneigungsverstellung vorn links | • Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Ergonomiesitz vorn rechts |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Satz: geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
 Ihr Auftrag wurde gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannten Untersuchungen geprüft und abschließend folgendes Ergebnis festgestellt:

(7) Untersuchungsergebnis:			Prüfprotokolle		(8) Nächste HU:	Wiedenvorführung		
ohne erkennbare Mängel			zeitweilig		06.28			
Brennweite	links (mm)	rechts (mm)	Brenn- Druckflamme (bar)	Brennstoff- druck (bar)	Summe der Brennwerte (2 x links + rechts)	Erforderliche Brennwerte (2 x links + rechts)	Brennstoff- anteil (%)	Brennstoff- anteil min. (%)
Betriebs-	1.Achse	200	240	23	570	315	77,1	81
	2.Achse	190	140	33,30	-	280	210	22,8
Fahrerleiste	2.Achse	140	140	-	-	280	-	-
Kesselschmelze erreicht Blockiergewicht.								15,2

(V) Bemerkungen:
 Es ist festzustellen, dass die Prüfung durch TÜV Hessen durchgeführt, Ergebnisse Bestanden.
 Wir danken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt.

 Dr. rer. Prof. Ingénieur
 Rodewald (Pl.-Nr. 12222)



Dies bescheinigt Sie auch die Hinweise auf der Rückseite dieses Untersuchungsbescheides.




Protokoll #FZ 2001 (Zustellung) : BAAG/BH
 Organisationsnummer: 2006

Inhaltsgemäß gemäß Untersuchungen "1"
 Nutzungsberechtigt nach Anlage VStB Nr. 4 & BVOZO
 Gesamtleistung
 *VstB: Entgelt für die Herstellung der Fahrgastpersonenzettel Anlage VStB Nr. 1

TÜV Technische Überwachungs-Verein GmbH
 Robert-Bosch-Straße 16, 66283 Darmstadt, Tel.: 06151000-0, mailbus@tuev.de/de
 Amtsgericht Darmstadt: HRB 4915, Ltd.Stellen-Nr.: DE11085790
 Leistungen erfolgen im Rahmen und auf Rechnung der o.g. Überwachungsorganisationsstelle

Durch die Dankschuld nach DIN EN ISO/IEC 17000:2015 akkreditierte Überwachungsorganisation.
 Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkunde/Aktende D-0-14137-01-00 aufgeführten Akkreditierungsgegenstände.

Akkreditierung / von welchem Staat anerkannt ist: 



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)