



Volkswagen Touran Goal

EZ 10/2006 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 176.269km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 03***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Goal [DE - Van5 1.6 EU4, Goal, 2006 - 2006]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZ6W242894	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 176.269km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 163.214km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2006	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 197g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	125	Heckklappe	100
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Audio-Navigationssystem mit Monochrom-Display
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem RNS 300 (4 Lautsprecher)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige Plus
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Technik-Paket
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Indigoblau Perleffekt



Sonderausstattung

- 3. Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)
- Klimaautomatik
- Perleffekt-Lackierung
- Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Riss/Bruch, Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Rost, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Rost, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)