



Mercedes-Benz E 350 CDI BlueEfficiency

EZ 10/2012 | Coupé | Diesel | Automatikgetriebe | 241.405km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 09.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 350 CDI BlueEfficiency [DE - Cp2 E 350 CDI EU5, Avantgarde BlueEfficiency, 2011 - 2013]		
Kategorie Coupé	FIN WDD2073231F199535	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 241.405km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 265 PS (195 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(5 mm)
Kerben,
Kratzer

Vorne rechts



(5 mm)
Kerben,
Kratzer

Hinten links



(5 mm)
Kerben,
Kratzer

Hinten rechts



(5 mm)
Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer und Macken

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	550 	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	250 	Heckklappe	200 
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Drehzahlmesser
- Easy-Entry Funktion
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einzelsitze hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenraumlicht-Paket
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO

- | | |
|---|---|
| • Lastenverankerung / Verzurrösen | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage | • Motor 3,0 Ltr. - 195 kW CDI KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Parameterlenkung | • PRE-SAFE-System |
| • Reifendruckwarner | • Reiserechner |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Vorrüstung Dachträgersystem | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG | • Zeituhr (Analog) |
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattennavigation inkl. DVD-Wechsler integriert | • Fahrassistenz-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent | • Getränkehalter vorn (doppelt) |
| • Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung | • Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung, Sitzheizung) |
| • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) | • Memory-Paket |
| • Parkführung | • Reserverad als Notrad |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sender für Garagentoröffner (integriert) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa | • Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System |
| • Sport-Paket (AMG / AMG-Line) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus |
| • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) | • AMG-Optic-/Styling-Paket 1 |
| • Verkleidung / Spoiler vorn (AMG) | • Verkleidung / Seitenschweller (AMG) |
| • Verkleidung / Spoiler hinten (AMG) | • Advanced Agility-Paket (Fahrdynamik-Paket) |
| • Parameterlenkung | • Edelstahlpedale Sportdesign |
| • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico | • Multikontursitze vorn |
| • Lenkrad (Sport AMG) | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)