



Mercedes-Benz E 280 CDI

EZ 05/2008 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 237.313km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 280 CDI [DE - Lim4 E 280 CDI EU4, Avantgarde, 2006 - 2006]		
Kategorie Limousine	FIN WDB2110201B079302	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 237.313km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2008	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	180 	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fzg. ohne Rußpartikelfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 3,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruckwarner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)

- | | |
|---|--|
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Wärmeschutzverglasung blau getönt |
| • Innenausstattung: Edelholz Vogelaugenahorn | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |
| • Lenkrad (Leder) | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Tempomat | • Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| • Ascher anstelle Ablagefach | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad als Notrad |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)