



Hyundai i10 Classic

EZ 07/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 100.011km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i10 Classic [DE - LimS5 1.0 EU6, Classic, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN NLHA851AAJZ447191	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 100.011km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 67 PS (49 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 93g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(6 mm)
Kerben

Hinten rechts



(6 mm)
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110 	Beifahrertür	330 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	280 	Seitenteil hinten rechts	90 
Motorhaube	130	Heckklappe	110 
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,0 Ltr. - 49 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenaufprallschutz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verglasung getönt

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Polar White / SOL
- Zeituhr (digital)
- Innenraumfilter: Pollenfilter



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)