



Mercedes-Benz ML 350 CDI BlueTec 4Matic

EZ 09/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 210.967km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 74***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung ML 350 CDI BlueTec 4Matic [DE - SUV5 ML 350 CDI EU6, BlueTEC 4Matic, 2011 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC1660241A431827	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 210.967km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 112.672km	Letzter Service am 03/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 180g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(5 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(5 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	180 	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Motorkontrolle leuchtet;

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug; Motorkontrolle leuchtet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling Chromoptik
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistentz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite

- | | |
|---|---|
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Lenkrad (Leder Nappa) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Mittelarmlehne hinten mit Fach |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT |
| • Parameterlenkung | • PRE-SAFE-System |
| • Radstand 2915 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht LED | • Verglasung getönt / Heckscheibe ESG |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung |
| • Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung) | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) |
| • Diebstahlschutz-Paket | • Durchladeeinrichtung |
| • Fahrassistent-Paket Plus | • Fahrassistent-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fahrassistent-System: Fernlichtassistent Adaptive | • Feuerlöscher |
| • Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) |
| • Metallic-Lackierung | • Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche) |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa |
| • Sitzheizung hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Spiegel-Paket | • Sport-Paket (Interieur) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig | • Sprachbediensystem Linguatronic |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz |
| • Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent | • Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus |
| • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) | • Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Edelstahlpedale Sportdesign | • Sportsitze vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














08.09.2014	1313	CRU001178	2	2	180/3600	224
M1G	AC		4845		1951	
WDC1660241A431827	1		1858		2175	
MERCEDES-BENZ				140		
166			189	2950		2850
A2BSP1			1450	1600		
NZAAB531			1450	1600		
			78	2700		72
ML 350 BLUETEC 4MATIC			3500	750	5	
DAIMLER (D)				255/50 R19 103W		
Geländefz. Pers.bef.				255/50 R19 103W		
Kombilimousine						
715/2007*630/2012T						
EURO6;T,C; M, N1 I						
Diesel						
0002	36TD	2987				
F.1/F.2:3050 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1700 B.ANH.BETR.*WW.AHK.LT.						
EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTI						
ERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABL.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 1						
00 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM						
ZUR EMISSIONSKLASSE 08.09.2014*						

Festschließungsgesellschaft
 Bundesrepublik Deutschland
 Zulassungsberechtigung Teil II

18.11.2021
 2007
 Landkreis Stade
 Der Landrat
 Im Auftrag

GE 503048

MERCEDES-BENZ
 WDC1660241A431827
 166
 A2BSP1
 NZAAB531
 ML 350 BLUETEC 4MATIC
 715/2007*630/2012T
 EURO6;T,C; M, N1 I
 Diesel
 0002
 36TD
 2987

Landkreis Stade
 Der Landrat
 Im Auftrag
 Meyn

0011000 0011000 0011000
 0011000 0011000 0011000
 0011000 0011000 0011000

620727
 Nächste HU
 fällig im
 Jan. 2022

D68E1974

Landkreis Stade
 Der Landrat
 Straßenverkehrsamt
 Im Auftrag
 Meyn



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	STERNPARTNER GmbH & Co. KG Gertels-Deimler-Straße 1 Hamm	Datum: Laufleistung: Service:	23.03.2021 112672 km Service B
Mercedes-Benz	Hans Teesmer AG & Co. KG Gertels-Deimler-Straße 1 Hamm	Datum: Laufleistung: Service:	31.01.2020 96266 km Service A
Mercedes-Benz	Hans Teesmer AG & Co. KG Gertels-Deimler-Straße 1 Hamm	Datum: Laufleistung: Service:	14.03.2019 73382 km Service B
Mercedes-Benz	Hans Teesmer AG & Co. KG Gertels-Deimler-Straße 1 Hamm	Datum: Laufleistung: Service:	01.03.2018 58164 km Service A
Mercedes-Benz	Hans Teesmer AG & Co. KG Gertels-Deimler-Straße 1 Hamm	Datum: Laufleistung: Service:	18.02.2017 42281 km Service B
Mercedes-Benz	Daimeir AG GGP BPS Mercedes-Benz Str. 1 Gernsheim	Datum: Laufleistung: Service:	26.02.2016 28603 km Service B

Druckdatum: 24.07.2026

Seite 7



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten	WL 250 BlueTEC 4M
Erstellungszeitpunkt	08.09.2014
FZK	WDC19002414431827

Nächster Service	03.2022	117672 km
Dieser Service ist ein sogenanntes "Service B". Folgende Arbeiten werden durchgeführt: Ölwechsel und Serviceintervallsetzung.		

Mercedes-Benz	STERNPARTNER GmbH & Co. KG Gertels-Deimler-Straße 1 Hamm	Datum: Reg.-Auftr.-Nr. Laufleistung:	23.03.2021 A1100418 112672 km
---------------	--	--	-------------------------------------

Durchgeführter Service	Service B	Zusatzarbeiten
Service	Service B	Standardarbeiten
Werkstattdaten	84082	Motor-Öl und Filterwechsel ☒
Reifenlaufzeit	9 Tage	Brandschutzprüfung ☒
Reifenlaufleistung	8504 km	

Originalöl/Volumen	Mercon D1	Wie zum nächsten fälligen Service
Ölqualität	229.52	Mercedes-Benz Mobil ☒
Volumen	049.30	Garantie gegen Durchbohrung ☒

Service Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG	☒
Eingetragen	☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG	☒
Durchgeführt	☒

Dieser Bericht ist eine Übersicht und ersetzt nicht die Dokumentation des Herstellers.

Seite 1



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Fehlteil



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)