



Volkswagen Transporter EcoProfi FWD

EZ 03/2021 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 196.888km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter EcoProfi FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d-T, EcoProfi, 2019 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZMX013488	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 196.888km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 202g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- EcoProfi
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe ohne Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3000 mm
- Rußpartikelfilter
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP

- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus
- Federung hinten verstärkt
- Lackierung: Perleffekt-Lackierung
- LKW-Zulassung
- Notrufsystem
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Haltegriffe A-Säulen
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Handschuhfach beleuchtet
- Abfallbehälter
- Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Durchlademöglichkeit unten
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Laderaum-Paket
- Multifunktionsanzeige Plus
- Schriftzug Transporter am Kotflügel
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Sprachsteuerungs-System
- Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Verzurrösen verstärkt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Delle)



Stoßstange vorne (Delle)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)