



Dacia Sandero Laureate

EZ 03/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 82.899km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 99***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sandero Laureate [DE - LimS5 0.9 TCe 90 eco ² EU6, Laureate, 2015 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN UU15SDA1556248113	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 82.899km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 kW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 74.095km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	350 	Beifahrertür	148
Kotflügel vorne links	250 	Kotflügel vorne rechts	260 
Türe hinten links	148	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	280 	Heckklappe	135
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio-CD (MP3-fähig) mit AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth (Dacia Plug & Radio)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klang & Klima-Paket
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE KAT
- Raucher-Paket
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)

- | | |
|--|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schaltpunktanzeige |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türverriegelung automatisch | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Easy-Paket | • Einparkhilfe hinten |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn |
| • Reserverad in Fahrbereifung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











24.03.17	8212	ACZ00102X	2	101	1466	5000	1175
M1	AB				4057		1733
UHU15SDA1556248113	7				1523		1037-1150
DACIA					75		
SD					109	1520	1520
5SDA1					830	848	
5SDA15					830	848	
					79	3750	74
SANDERO					1100	515	5
DACIA (RO)					185/65 R15 (88)T		
Pr. v. Pers. bef. h. 8 Spl.					185/65 R15 (88)T		
Schräghecklimousine							
715/2007*2015/45W/EG					BLAU/BLAU	5/5	
EURO6; W; PI/CI; M. N1 I					e2*2001/116*0314*80		
Benzin					03.05.16	K	ES183730
Q001	36W0	1898					
techn. zul. Ges. Masse d. Zugkombination: 2300kg*							

Nachfolgende Mängel wurden zweifelsfrei abgestellt.

Abgestellte Mängel (Uhrzeit der Feststellung der Mängelbeseitigung: 13:25 Uhr):
2.2.10 - EM - Lenkass. Ummantelung lose

(7) Ergebnis: Ohne Mängel (8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 06/2028

(9) Verantwortliche Person: Dipl.-Ing. (FH) David Meyer (90100445)
Fahrzeug-Scheinprüfungs GmbH & Co. KG
Tel.: 01789524920

Stempel und Unterschrift: P428 14.03.2017 J. Exemmler

(10) Sonstige Angaben:

Hinweise:
- Betriebsbremseanlage: Zur Konkretisierung der Bremswirkungsprüfung wurde zusätzlich ein Fahrversuch mit Verzögerungsmessgerät durchgeführt. Die ermittelte Abbremsung beträgt: 67%
- 305 - Aufbau-Scheibenbremsen/Maschinenlage: Scheibenwasseranlage vorne: Flüssigkeitsbestand niedrig.
Kundeninterne Fahrzeugbezeichnung: 73412

Messwerte Betriebsbremse					
Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	277	284	2,5	561	ja
2	143	144	0,7	287	ja

Ergebnisinformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerersatz
Prüfungsergebnis in Euro:
Vorgaben nach M1 A11 VIII 8V20:

Gesamt: 105,71 inkl. USt. 19,01 %
119 inkl. USt. 19,01 %
106,90 inkl. USt. 19,01 %


Seite 3 von 2

WEISE (1/0)

155DA1556248113

Art der Arbeit	Stempel	Rechnung Nr.	Kommentare/Vormerke
Werkung	Autohaus Gotthard König GmbH Steinbrüchenerstr. 2 99428 Nohra Tel. (03643) 889 2-0 Fax. (03643) 889 2-20		
Kontrolle auf Korrosion	OK		
Art der Arbeit	Stempel	Rechnung Nr.	Kommentare/Vormerke
Werkung	Autohaus Gotthard König GmbH Steinbrüchenerstr. 2 99428 Nohra Tel. (03643) 889 2-0 Fax. (03643) 889 2-20		
Kontrolle auf Korrosion	OK		
Art der Arbeit	Stempel	Rechnung Nr.	Kommentare/Vormerke
Werkung	AUTOSERVICE ANDING Mario Anding Dorfstraße 43 98444 Blankenhain Tel. (036459) 63131 Fax 63228		
Kontrolle auf Korrosion	OK		

6.13



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)