



### Citroen C5 Aircross Feel

EZ 04/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 87.449km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 37\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                               |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Citroen                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>C5 Aircross Feel [DE - SUV5 1.6 PureTech 180 EU6d-T, Feel Stop&Start, 2018 - 2020] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Geländewagen                            | FIN<br>VR7A45GFRKL043137                                                                                      | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>87.449km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>12/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                              | Leistung<br>181 PS (133 KW)                 | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                             | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.598 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                        | Letzter Service<br>79.682km                 | Letzter Service am<br>06/2024            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                      | Sitze<br>5                                                                                                    | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>04/2019                                        | Farbe<br>Grau                                                                                                 | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                               | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                               | CO2-Emissionen<br>126g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>4.8l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 140                                                                                     | Beifahrertür             | 100                      |
| Kotflügel vorne links   | 500  | Kotflügel vorne rechts   | 95                       |
| Türe hinten links       | 210  | Türe hinten rechts       | 135                      |
| Seitenteil hinten links | 125                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 140                      |
| Motorhaube              | 125                                                                                     | Heckklappe               | -                        |
| Dach                    | 100                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten;   |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;   |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;   |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;   |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;   |
| Klimaanlage                 | Kühlleistung ungenügend; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Drive-Assist-Paket 2
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Kamerasystem Vision 360 Grad
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 133 kW PureTech
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS PLATINIUM
- Parkbremse elektrisch

- |                                                    |                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| • Pyrotechnischer Gurtstraffer                     | • Radstand 2730 mm                                                     |
| • Reifen-Reparaturkit                              | • Reifendruck-Kontrollsystem                                           |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP        | • Scheibenwaschanlage vorn mit integrierten Scheibenwaschdüsen (Magic) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                  | • Scheinwerfer Halogen                                                 |
| • Seitenairbag vorn                                | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt                  |
| • Sicherheits-Paket 2                              | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                        |
| • Sitze vorn höhenverstellbar                      | • Stop-Start-Anlage                                                    |
| • Style-Paket Silber                               | • Tagfahrlicht LED                                                     |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System |                                                                        |



## Sonderausstattung

---

- |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| • Audiosystem mit digitalem Radioempfang DAB / DAB+ | • Audiosystem: CITROEN Connect A2         |
| • Frontscheibe heizbar                              | • Kälte-Paket                             |
| • Sitzheizung vorn                                  | • Sonderlackierung Platinum-Grau Metallic |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











|                            |      |            |                |      |           |     |
|----------------------------|------|------------|----------------|------|-----------|-----|
| 16.04.2019                 | 1889 | AR600008.4 | 2              | 1    | 133/5500  | 216 |
| M1                         | AF   |            | 4500           |      | 1859      |     |
| VR7A45GFRKL043137          | 3    |            | 1688-1695      |      | 1505-1644 |     |
| CITROËN                    |      |            | 170            | 1990 | 1990      |     |
| A                          |      |            | 1200           | 1200 |           |     |
| SGFR-C1F000                |      |            | 1200           | 1200 |           |     |
|                            |      |            | 73             | 3750 | 67        |     |
|                            |      |            | 1500           | 750  | 5         |     |
| C5 AIRCROSS                |      |            | 215/65 R17 91V |      |           |     |
| PSA AUTOMOBILES (F)        |      |            | 215/65 R17 91V |      |           |     |
| 2+1 Pers.bef.b. 8 Sit.     |      |            |                |      |           |     |
| Mehrzweckfahrzeug          |      |            |                |      |           |     |
| 15/2007*2017/1347AG        |      |            |                |      |           |     |
| EUR06-WLTP AG P/Cl: M. N11 |      |            |                |      |           |     |
| Servizin                   |      |            |                |      |           |     |
| 0001                       | 36AG | 1598       |                |      |           |     |

(1) Prüfart: 001859/0100-01 (3) Prüfdatum: 11.12.2025 (11.22)  
Am Handweisergraben 1 (4) Stand Wagastrekanzibler 61.802 km  
37120 Bawden (5) Fahrzeugklasse MVA/F  
Zulässige Gesamtmasse 1990 kg Hersteller (HST) PSA Automobiles (F) (1889) 26.04.2019  
Typ (TSN-VVg) A (ABG-00008) Letzte HU F90.HU21 Version: 4.28.8

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht:

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:  
4.7.1b GM Kennzeichenbeleuchtung links einseitig ohne Funktion

| Bremswirkprüfung | Maximalwerte in dB(A) | F(0) links | rechts | Abw. (%) | Druck (bar)  | E FSB (kg/Min) | Anzahl Lit./Min. (kg) |
|------------------|-----------------------|------------|--------|----------|--------------|----------------|-----------------------|
| Bremsdruck       |                       | 205        | 228    | 91       | 54.0         | 488/417        | 111/131.8             |
| Feststellbremse  |                       | 208        | 918    | 38       | 78.0         | 404/201        | 18.8/110              |
| Abbremsung       |                       | 509        | 565    | 0.5      | Z(FBA) 86.5% |                | FSH Stockwert         |

(7) Ergebnisse: Prüfpapier Zuteilung durch Amt: 12.2027  
Geringe Mängel Untersuchung des Motorschlagmoment-/Lagerungssystems (siehe Anhang)  
Bestanden

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht finden Sie über den QR-Code oder unter [www.kba-online.de/Hub/#/zugriffsdaten/HN2AY6-HMK20/DK8E03873/2016](http://www.kba-online.de/Hub/#/zugriffsdaten/HN2AY6-HMK20/DK8E03873/2016).

(8) Im Auftrag der GTÜ mbH  
Dipl.-Ing. (FH) Giso Müller, Pl.-Nr. 01859001  
Ingenieurbüro Giso Müller

WARTUNGSNACHWEIS

Die folgenden Daten werden von der Werkstatt oder dem Händler eingetragen. Sie sind für die Wartung des Fahrzeuges erforderlich. Sie sind für die Wartung des Fahrzeuges erforderlich. Sie sind für die Wartung des Fahrzeuges erforderlich.

Datum: 28.04.2020 km: 14.900  
Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Stempel der Werkstatt: GISO MÜLLER

Nächste Wartung: bei 45.000 km bzw. am 28.04.2021

Datum: 26.04.2021 km: 22.157  
Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Stempel der Werkstatt: GISO MÜLLER

Nächste Wartung: bei 52.000 km bzw. am 26.04.2022

WARTUNGSNACHWEIS

Datum: 12.05.2022 km: 42.442  
Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Stempel der Werkstatt: GISO MÜLLER

Nächste Wartung: bei 71.000 km bzw. am 12.05.2023

Datum: 20.01.2021 km: 55.611  
Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Stempel der Werkstatt: GISO MÜLLER

Nächste Wartung: bei 85.000 km bzw. am 20.01.2024

Datum: 10.06.2024 km: 79.681  
Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Stempel der Werkstatt: GISO MÜLLER

Nächste Wartung: bei 110.000 km bzw. am 10.06.2025

Datum: 10.06.2024 km: 79.681  
Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Stempel der Werkstatt: GISO MÜLLER

Nächste Wartung: bei 110.000 km bzw. am 10.06.2025



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)