



Volkswagen Golf Sportsvan Comfortline BMT/Start-Stopp

EZ 01/2018 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 75.283km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Sportsvan Comfortline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, 2014 - 2017]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZAUZJW516953	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 75.283km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 71.560km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Reifenschäden: Alle Felgen haben Kratzer und Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außenspiegelfuß schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten

• Fensterzierleisten schwarz	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Funkschlüssel (2) klappbar	• Fußmatten Textil
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Gepäckraumboden höhenverstellbar	• Getriebe 6-Gang
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckscheibenwischer
• Hinterachse: Verbundlenkerachse	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Kindersicherung im Fahrgastraum	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn klappbar
• Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE	• Parkbremse elektrisch
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitz-Komfort-Paket
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Abbiegelicht	• Anzeige für Waschwasserstand
• Anzeige für Waschwasserstand	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Bi-Xenon-Scheinwerfer	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
• Dachreling	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung

• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Lautsprecher (8)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Licht- und Sicht-Paket 1	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
• Safesicherung	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sitzheizung vorn
• Sonderlackierung Pure-White uni	• Tagfahrlicht
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)