

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Seat Leon Style

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: VSSZZZ5FZFR108577
Kilometerstand: 163.229 km
Erstzulassung: 28.04.2015
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Reifensatz porös/verschlissen erneuern



Reifensatz porös/verschlissen erneuern



Reifensatz porös/verschlissen erneuern



Reifensatz porös/verschlissen erneuern



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung




Inspektion - Wartung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung



Optische/ technische Wertminderung

Gebrauchtfahrzeugbewertung


Kundendaten

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell		
	Seat		Leon Style		1.6 TDI EU5, Style Ecomotive/ Start..		
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel
	VSSZZZ5FZFR108577		Lim. Schrägheck		5	Diesel	7593/AHG
	Erstzulassung		Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)
	28.04.2015		2	2	77 kW	4	1598
	HU		CO ₂ -Emission (g/km)				
	09/26		101 (NEFZ)				
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)	HV-Batterie (kWh)	Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)
	0,00 %		0,00 %	0	A		101 (NEFZ)
	Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug
	115.000 km		163.229 km		163.189 km		ja
	Farbe		Lackierung		Reimport	letzter KD am	Letzter KD (km)
	'Pirineos' Grau		Uni normal		nein	01/01	1 km
	Scheckheft		Scheckheft Bemerkung		nächster KD am	nächster KD (km)	
	nicht vollständig		Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen der Dekra keine Servicenachweise v..		05.06.2026	k. A.	
	Polster		Polsterfarbe		Getriebe		Schadstoff.
	Sitzbezüge in Stoff		'coffee' Schwarz		Getriebe 5-Gang		Euro5
	Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden				
	keine Sondernutzung		ja				
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein		Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Ablage-Paket Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be.. Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert Doppelscheinwerfer Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) Fensterheber elektrisch hinten Getriebe 5-Gang Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kopf-Airbag-System Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) Schalt-/Wählhebelgriff Leder Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr.. Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) Start/Stop-Anlage Stoßfänger lackiert Wegfahrsperre (elektronisch)	Ablage tasche an Vordersitzlehnen Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenf.. Bordcomputer Elektron. Differentialsperre (EDS) Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (.. Fensterheber elektrisch vorn Handschuhfach beleuchtet Karosserie: 5-türig Kopfstützen hinten (3-fach) Lenkrad (Sport/Leder) Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert Rußpartikelfilter SEAT Media-System Touch Colour Sitz vorn links höhenverstellbar Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn Tagfahrlicht Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außentemperaturanzeige Bremsassistent Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent .. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Innenausstattung: Chrom-Applikationen Knieairbag Fahrerseite Kopfstützen vorn verstellbar LM-Felgen Reifenkontroll-Anzeige Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 Seitenairbag Sitz vorn rechts höhenverstellbar Sprachsteuerungs-System Steckdose (12V-Anschluß) vorn Wärmeschutzverglasung
	Sonderausstattung:		
	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Metallic-Lackierung	Reserverad als Notrad
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt:		
	- Gültig bis 06.04.2026 - Gültig bis 163189 km		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	ja	nein	nein	400,00 €
	Nachlackierung -> Fahrertür nachlackiert: Fahrertür nachlackiert (400,00 €)				
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	-	-	0,00 €
	(U) Nachlackierung -> Kotflügel links + rechts, Tür vl + hl + hr + vr, Seitenwand links + rechts: Reparierter Schaden (0,00 €)				
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)				

Optischer Zustand	
	Optische/ technische Wertminderung (1) Zwischensumme
Bemerkung zum optischen Zustand: Bei Hereinnahme auf Fehlteile prüfen. Keine Elsa Abfrage möglich. Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt. Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt verschmutzt, es konnte nur oberflächlich auf Schäden geprüft werden, eine Schadenerweiterung kann nicht ausgeschlossen werden. Windschutzscheibe Steinschläge ohne Rissbildung, Gebrauchsspur. Fzg. im Stand bewertet, Unterboden nicht prüfbar, Kosten und Schadenerweiterung möglich. zu (1): Kosten und Schadenerweiterung nach Demontage möglich;	
Zusätzliche Bemerkung zum optischen Zustand: Fahrzeuge war zum Zeitpunkt der Bewertung verschmutzt und nass. Kostenerweiterung nach Fahrzeugreinigung durch verdeckte Mängel möglich. Wss steinschläge ohne Rissbildung. Steinschläge im Frontbereich. Standbewertung durchgeführt	

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	abweichend	abweichend	abweichend	abweichend	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand	
Fensterheber vorn ohne Funktion prüfen (Kostenerweiterung möglich)	
Fensterheber vorne prüfen ohne Funktion (Kosten und Schadenerweiterung möglich)	
Inspektion - Wartung	
Reifensatz porös/verschlissen erneuern	
Zwischensumme	
Zusätzliche Bemerkung zum technischen Zustand:	
Keine Elsa abfrage möglich	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fehlteile und Dienstleistungen		
COC-Papiere fehlen		
HU-Bescheinigung fehlt		
Kundendienstscheckheft fehlt		
Zwischensumme		

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	205/55 R16 91H	1,00 mm (Falken)	1,00 mm (Falken)
	Reifen hinten	HL	HR
	205/55 R16 91H	1,00 mm (Falken)	6,00 mm (Barum)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A.	k. A.
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A.	k. A.
Bemerkung			Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	ja	nein	nein
	Nachlackierung -> Fahrertür nachlackiert: Fahrertür nachlackiert (400,00 €)			
	Vorschäden lt. Bewerter:			
Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €
(U) Nachlackierung -> Kotflügel links + rechts, Tür vl + hl + hr + vr, Seitenwand links + rechts: Reparierter Schaden (0,00 €)				
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 115.000 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Seat Leon Style

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VSSZZZ5FZFR108577

Kilometerstand: 163.229 km

Erstzulassung: 28.04.2015

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2

