



Mazda 6 Exclusive-Line

EZ 06/2016 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 143.843km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 6 Exclusive-Line [DE - Kb5 2.2 CD SKYACTIV-D 150 EU6, Exclusive-Line, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN JMZGJ691691353367	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.843km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.191 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 111g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Kratzer, Rost

Kerben,
Kratzer,
Rost

Kratzer, Rost

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Kratzer Und Macken

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile


Bremsanlage	Bremse verschlissen (Eisen): hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
- Colorverglasung
- Dachantenne
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- | | |
|---|---|
| • Internetbasierende Dienste | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • LED-Lichtsignatur |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Mittelarmlehne hinten | • Modellpflege |
| • Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT | • Multi-Commander |
| • Multi-Info-Display | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS) | • Parkbremse elektrisch |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System) |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer LED | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Social Media Integration (Onlinedienste / Apps) |
| • Sprachsteuerung, erweiterter Umfang | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (i-Stop) | • Tagfahrlicht LED |
| • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • USB-Schnittstelle |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Dynamisches Kurvenlicht (AFS) |
| • Original Fahrzeug Farbe: METEOR GREY | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|---|
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem: SD-Karten-Navigation |
|-----------------------|---|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











07.06.2016	7118	AFX00024 2	2	1	110/4500	210
M1	AC		4800-4805		1840	
JMZGJ691691353367	1		1475-1480		1576	
MAZDA			-	75	-	
GH			110	2090	2090	
691			1090	1100	-	
69W0			1090	1100	-	
-			73	3376	68	
MAZDA6			1600	730	5	
MAZDA (J)			225/55R17 97V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55R17 97V			
Kombilimousine			-			
715/2007*2015/45W			Grau	7		
EURO6;W;P;Cl; M, N1 I			a1*2001/116*0446*25			
Diesel			16.10.2015	K	HX072138	
0002	36W0	2191				
O.1: 1800 BIS 8% STEIG *STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL *DATUM ZU						
R EMISSIONSKLASSE: 07.06.2016*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)