



Peugeot 307 SW Sport

EZ 12/2006 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 364.592km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 79***

Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 307 SW Sport [DE - Kb5 2.0 HDi FAP 135, SW Sport, 2006 - 2007]		
Kategorie Kombi	FIN VF33HRHRH84856671	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 364.592km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 230.168km	Letzter Service am 10/2020
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2006	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Rost, Kratzer	Kratzer, Rost	Kratzer, Rost	Kratzer, Rost

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	165 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	100 	Heckklappe	160
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Einparkhilfe defekt

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Anti-Blockier-System (ABS) Bosch, System 8.0 / 8.1
• Antischlupfregelung (ASR)	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außentemperaturanzeige	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Dachantenne
• Dachreling	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Einstiegsleisten (Aluminium-Design)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	• Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Frontscheibe (Sun-Protect)	• Getriebe 6-Gang
• Getriebe 6-Gang	• Gurtstraffer
• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Aluminium, gebürstet
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik	• Komfort-Paket
• Kopf-Airbag-System	• Kühlergrill verchromt

• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 100 kW 16V HDi FAP
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
• Pedale Aluminium	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium (Manschette Leder)
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten abgedunkelt	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Teilleder	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spinal-Care-System (Aktive Sitze / Kopfstützen vorn)	• Sportsitze vorn
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Wartungsintervall-Anzeige	• Wegfahrsperre mit Transponder



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem RT 3 mit Farbdisplay	• Audiobedienung am Lenkrad
• Audiosystem RD 4 (Radio/CD-Player)	• Audiosystem: Radio mit CD-Player
• CD-Wechsler	• Freisprechanlage Telefon
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Metallic-Lackierung
• Navigationssystem mit Farbbildschirm	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)