



Skoda Octavia Style

EZ 02/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 242.355km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 79***

Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Style [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU6, Style Green tec, 2015 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJJ7NE9G0185092	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 242.355km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 58.828km	Letzter Service am 02/2018
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 115g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(4 mm)	(7 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	165 	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	175 
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	155	Heckklappe	145
Dach	165 		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Andere: Fahrzeug wurde zur Bewertung fremdgestartet. ;

Sonstige technische Mängel

Heckklappe öffnet nicht.

Zusatzinformationen

Flugrost

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Brillenfach
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Getränkehalter vorn
• Heckscheibenwischer	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelkonsole	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Tagfahrlicht abschaltbar	• Türen mit Warnleuchte
• Türengriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung getönt	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	• Wegfahrsperrung
• Zentralverriegelung	• Gurtstraffer hinten
• Nebelscheinwerfer	• Bremsenergierückgewinnung
• Start/Stop-Anlage	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Maxi-DOT Display	• Gurtstraffer
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: BILA LASER/LASER WHITE



Sonderausstattung

• Business-Paket Traveller	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Sonderlackierung Laser-Weiß	• Außenspiegel mit Abblendautomatik
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Frontkamera

- | | |
|--|---|
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung | • Audio-Navigationssystem Columbus |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

Übergabe-Inspektion	
Datum	2016-12-22
Leistung	OK
Auftraggeber	23742
Durchgeführt von	Autobus-Touristik GmbH & Co. KG
	Hagenstraße 3
	71707 Leinfelden-Echterdingen
	Deutschland
Autorisierter SKODA Service Partner	W
Inspektionsname	SA (SA-Atzberg Service)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Anderer Schaden): Dichtung riss



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)