

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller	Volkswagen	Typ	ID.4 Pro Performance 150 kW..	Modell	Pro Performance, Business (77 kWh..
VIN	WVGZZZE2ZMP038734	Aufbau	Sport-Utility-Vehicle	Anzahl Türen	5
				Kraftstoff	Elektro
				KBA-Schlüssel	0603/CLQ
Erstzulassung	07.06.2021	Halter lt. Zulbesch. II	k. A.	Halter lt. Kunde	2
		Leistung (kW)	150 kW	Anzahl Zylinder	
				Hubraum (ccm)	
				HU	09/27
Batteriezustand (SoH %)	0,00 %	Ladestand (SoC %)	0,00 %	HV-Batterie (kWh)	0
				Energieeffizienzklasse	A+
					CO ₂ -Emission (g/km)
Gesamtfahrh. lt. Halter	59.500 km	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler	59.103 km	max. km-Stand bei Übergabe	60.103 km
				Raucherfahrzeug	k. A.
				letzter KD am	01/01
				letzter KD (km)	1 km
Farbe	Gletscherweiß Metallic	Lackierung	metallic	Reimport	k. A.
				nächster KD am	22.09.2027
				nächster KD (km)	1 km
Scheckheft	Servicehistory Digital	Scheckheft Bemerkung	Keine Elsa Abfrage möglich		
Polster	Sitzmittelbahnen der V..	Polsterfarbe	Soul-Schwarz - Florenc..	Getriebe	Getriebe für Elektrofah..
				Schadstoffk.	Andere
Ehemalige Nutzung	keine Sondernutzung	Eigentum des Kunden	k. A.		

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A. Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:		
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..	Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (..	Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
Antennen-Diversity	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Heckantrieb
App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App..	Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz	Assistenz-Paket
Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami..	Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..
Außenspiegel konvex, rechts	Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projekti..	Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenf..
Ausstattung Business	Business	Design-Paket
Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW)	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregel..	Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtr..
Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..	Getränkehalter hinten
Getriebe für Elektrofahzeug	Heckleuchten LED in 3D-Optik, Blinkleuchten ..	Heckscheibenwischer
HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto	Infotainment-Paket	Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..	Karosserie: 5-türig
Komfort-Paket	Kopfstützen hinten (3-fach)	Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 16 A)
Ladeleistung HV-Batterie 11 kW (Wechselstro..	Lautsprecher (7, vorn und hinten)	Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) inkl. auto..	Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abh..	Notrufsystem
Pedale Edelstahl	Performance Upgrade	Radioempfang digital (DAB+)
Radstand Standard	Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und ..
Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kop..	Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetz..	Servolenkung elektro-mechanisch und gesch..
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und En..	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtV..
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Sprachsteuerungs-System	Türverkleidung Kunstleder
Verbandkasten und Warndreieck	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung		
Sonderausstattung:		
Ladekabel mit Schukostecker	Metallic-Lackierung	
Für dieses Angebot gilt:		
- Gültig bis 28.07.2026		
- Gültig bis 60103 km		
Zahlungsbedingungen: Fahrzeugpreis wird an den Kunden überwiesen.		
Kontoinhaber: Ahmad Rabaia; IBAN: DE50410500950000820472; BIC: WELADED1HAM		
Sonderbedingungen: Fahrzeug wird direkt hier stehen gelassen.		

Bemerkung

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	nein	ja	nein	nein	0,00 €						
	Nachlackierung -> Der Stoßfänger vorne wurde im Smartrepairverfahren nachlackiert. (0,00 €)										
Vorschäden lt. Bewerter:	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	-	ja	-	-	0,00 €						
	Nachlackierung -> Heckklappe: Reparierter Schaden (0,00 €)										
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
Optischer Zustand											
			Heckklappenverkleidung Rechts, Gebrochen ersetzen Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich Zwischensumme								
Bemerkung zum optischen Zustand: Wss Steinschläge ohne Rissbildung Fahrzeug war während der Bewertung Nass und verschmutzt, Kosten erweiterung möglich											
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe Erhöht	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
Technischer Zustand											
Inspektion - Fahrzeugabmeldung											
Zwischensumme											
Fehlteile und Dienstleistungen											
Zwischensumme						0,00 €					

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen (Original-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	235 55 R19 101 T	5,00 mm (Hankook)	5,00 mm (Hankook)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	255 50 R19 103 T	5,00 mm (Hankook)	5,00 mm (Hankook)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
	k. A.		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
Reifen hinten	HL	HR		
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Bemerkung			Ausstattung ER	
			Reifendichtmittel	

Endbetrag

Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	ja	nein	nein
	Nachlackierung -> Der Stoßfänger vorne wurde im Smartrepairverfahren nachlackiert. (0,00 €)			
Vorschäden lt. Bewerter:	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	ja	-	-
	Nachlackierung -> Heckklappe: Repariert Schaden (0,00 €)			
	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer			
weitere	59.500 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen ID.4 Pro Performance 150 kW Business

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WVGZZZE2ZMP038734

Kilometerstand: 59.103 km

Erstzulassung: 07.06.2021

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Heckklappenverkleidung Rechts, Gebrochen ersetzen

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen ID.4 Pro Performance 150 kW Business

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WVGZZZE2ZMP038734

Kilometerstand: 59.103 km

Erstzulassung: 07.06.2021

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









