



Opel Corsa Energy

EZ 03/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 120.035km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 07***

Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Energy [DE - LimS3 1.2 EU5, Energy, (Facelift) 2013 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0SDL08E6031277	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 120.035km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.229 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.000km	Letzter Service am 08/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(2 mm)

Vorne rechts



(2 mm)

Kratzer,
Kerben

Hinten links



(6 mm)

Kratzer

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung




Sonderausstattung


-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









21.03.2014	0035	ALI035589	2	1	51/ 5600/ 160
M1	AF		3999-4040	1713	
WOLOSDL08E6031277	8		1468	1163	
OPEL			-	45	-
S-D			129	1595	1595
BM11			845	770	-
LA06A690DKA5			845	770	-
			84	3750	72
Corsa			750	450	5
OPEL			185/70 R14 88T		
Fr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/70 R14 88T		
Mehrzweckfahrzeug			-		
715/2007*566/2011J			rot	3	
EURO5;J;PI/CI; M, NI I			e1*2001/116*0379*25		
Benzin			11.07.2013	K	EG080066
0001	35J0	1229	-		
F.1/F.2:bei Anhängetrieb 1625*7.2/8.2:bei Anhängetrieb 815*0.1:900 bis 10% Steig.*S.1:max.S-PL.*ww.AHK 1					
t.BGTG*Datum zur Emissionsklasse: 21.03.2014*					

[illegible]

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 25.11.2007 61474

Motoröl:

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5W-30

Gefährschut. Kühflüssigkeit: -35 °C

Ja Nein

- ☐ Batterie (Funklenkbedien)
- ☐ Innenraumluftfilter
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Getriebeöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Reifenprüfgerät
- ☒ Bremsbeläge vorn/hinten
- ☒ Zündkerzen
- ☒ Kältemittel

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 24.12.2007 38320

Motoröl:

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☒

Viskosität: 5 W-30

Gefährschut. Kühflüssigkeit: -30 °C

Ja Nein

- ☒ Batterie (Funklenkbedien)
- ☒ Innenraumluftfilter
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Getriebeöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Reifenprüfgerät
- ☒ Bremsbeläge vorn/hinten
- ☒ Zündkerzen
- ☒ Kältemittel



G & S Automobile GmbH
 Meisterbetrieb U. Scheiding
 Kfz-Reparatur • Reifendienst
 Alter Handelsweg 16 • 07751 Jena
 Telefon: 0361/366355

Ausgabe: 38320

GmbH Co. KG, 165
 Stadtkreis Str. 108
 07751 Jena-Stadt
 Tel. 0361/366327

Ausnahme: Spezial Service
 Stempel und Unterschrift



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Unsachgemäß instandgesetzt



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)




Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)