



Skoda Fabia Family+

EZ 07/2012 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 103.531km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 82***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Family+ [AT - Kb5 1.6 TDI CR EU5, Family+, 2012 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJJ25J0D3025323	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.531km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2012	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert) Reifentyp: Winterreifen Felge: Stahl (Zoll: 15)				2. Satz Reifentyp: Sommerreifen Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)			
Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer			Kratzer	Reifenschäden: Kratzer			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	170 	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Starke weiße Rauchentwicklung ; Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumleuchte hinten
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- 3. Bremsleuchte
- Ablagenetz (unter Hutablage)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funktions-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn
- Laderaumboden variabel
- Maxi-DOT Display

- | | |
|--|--|
| • Mittelarmlehne vorn | • Modelljahr 2011 |
| • Motor 1,6 Ltr. - 66 kW TDI | • Multifunktionsanzeige |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Original Fahrzeug Farbe: Brilliant-Silber Metallic |
| • Projektor-Scheinwerfer | • Radiovorbereitung |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | • Seitenschutzleisten |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Krystal |
| • Sondermodell Family | • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Tagfahrlicht abschaltbar | • Textilfussmatten |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung |
| • Zusatzheizer (PTC) | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad als Notrad |
|-----------------------|-------------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Abgemeldet am 23.07.2012

Abgemeldet am 23.07.2012

Abgemeldet am 23.07.2012

Abgemeldet am 23.07.2012



Datenauszug

Abgemeldet am 23.07.2012

Abgemeldet am 23.07.2012

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)