



Renault Master

EZ 04/2021 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 122.323km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Master		
Kategorie Pritschenwagen	FIN VF1MB000967496443	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 122.323km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.299 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2021	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 323g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 12.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(9 mm)



(9 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	125	Heckklappe	-
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









30.04.2021	3333	BAW01540.8	2	1	110/3500	155
N1	BA		5748	2100		
VF1MB000967496443	7		2350	2290-2449		
RENAULT			100			
MB			323	3500	3500	
HM			1850	2100		
00M36TB153C3T0			1850	2100		
			S2	2625	70	
MASTER			2500	750	7	5.2
RENAULT (F)			225/65 R16C (112/110) T			
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t			225/65 R16C (112/110) T			
Lastkraftwagen						
745/2007*2018/1832CI			e2*2007/46*0019*38			
EURO6;WLP-CI;PwC;N1 III, N2			18.12.2020	K	GA403239	
Diesel						
0002	36CI	2299				
WW.AHK LT. EGTG*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

86509

Eintragungsnummer: 86509

Eintragungsdatum: 18.12.2020

Eintragungsart: 1

Eintragungsart: 2

Eintragungsart: 3

Eintragungsart: 4

Eintragungsart: 5

Eintragungsart: 6

Eintragungsart: 7

Eintragungsart: 8

Eintragungsart: 9

Eintragungsart: 10

Eintragungsart: 11

Eintragungsart: 12

Eintragungsart: 13

Eintragungsart: 14

Eintragungsart: 15

Eintragungsart: 16

Eintragungsart: 17

Eintragungsart: 18

Eintragungsart: 19

Eintragungsart: 20

Eintragungsart: 21

Eintragungsart: 22

Eintragungsart: 23

Eintragungsart: 24

Eintragungsart: 25

Eintragungsart: 26

Eintragungsart: 27

Eintragungsart: 28

Eintragungsart: 29

Eintragungsart: 30

Eintragungsart: 31

Eintragungsart: 32

Eintragungsart: 33

Eintragungsart: 34

Eintragungsart: 35

Eintragungsart: 36

Eintragungsart: 37

Eintragungsart: 38

Eintragungsart: 39

Eintragungsart: 40

Eintragungsart: 41

Eintragungsart: 42

Eintragungsart: 43

Eintragungsart: 44

Eintragungsart: 45

Eintragungsart: 46

Eintragungsart: 47

Eintragungsart: 48

Eintragungsart: 49

Eintragungsart: 50

Eintragungsart: 51

Eintragungsart: 52

Eintragungsart: 53

Eintragungsart: 54

Eintragungsart: 55

Eintragungsart: 56

Eintragungsart: 57

Eintragungsart: 58

Eintragungsart: 59

Eintragungsart: 60

Eintragungsart: 61

Eintragungsart: 62

Eintragungsart: 63

Eintragungsart: 64

Eintragungsart: 65

Eintragungsart: 66

Eintragungsart: 67

Eintragungsart: 68

Eintragungsart: 69

Eintragungsart: 70

Eintragungsart: 71

Eintragungsart: 72

Eintragungsart: 73

Eintragungsart: 74

Eintragungsart: 75

Eintragungsart: 76

Eintragungsart: 77

Eintragungsart: 78

Eintragungsart: 79

Eintragungsart: 80

Eintragungsart: 81

Eintragungsart: 82

Eintragungsart: 83

Eintragungsart: 84

Eintragungsart: 85

Eintragungsart: 86

Eintragungsart: 87

Eintragungsart: 88

Eintragungsart: 89

Eintragungsart: 90

Eintragungsart: 91

Eintragungsart: 92

Eintragungsart: 93

Eintragungsart: 94

Eintragungsart: 95

Eintragungsart: 96

Eintragungsart: 97

Eintragungsart: 98

Eintragungsart: 99

Eintragungsart: 100

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)