



Renault Laguna GT

EZ 07/2010 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 218.911km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Laguna GT [DE - Kb5 2.0 dCi 150 FAP EU5, GT, 2009 - 2010]		
Kategorie Kombi	FIN VF1KTB10643798852	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 218.911km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 200.235km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 160g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Allradlenkung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: 4x35 Watt mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel schwarz
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Bremsassistent
- Dachreling verchromt
- Dynamisches Kurvenlicht
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Confort-Paket
- Doppelendrohr Auspuffanlage Chrom
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten abgedunkelt

• Heckscheibe aufstellbar	• Innenausstattung: Aluminium-Dekor
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Licht- und Regensensor
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW dCi Diesel FAP	• Navigationssystem Carminat TomTom
• Nebelscheinwerfer	• Parkbremse elektrisch
• Pedale Aluminium	• Reifen-Reparaturkit
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz-Klappsysteem (Easybreak-System / Easyflex)
• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer mit abgedunkelten Reflektoren
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sportsitze	• Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe
• Stoßfänger Sport-Ausführung	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• elektronisches Stabilitäts-Programm mit Antischlupfregelung	



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| • Metallic-Lackierung | • Raucher-Paket |
|-----------------------|-----------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













[illegible]

Datum: 11.12.12 Km: 120.830 km Art der Arbeit: Wartung ☒		Stempel Jörg Nixdorf Kfz-Meisterbetrieb Mindener Str. 3 49419 Wangerloh Tel: 05444/9339 Fax: 05444/9338 info@j-nixdorf.de 	Firmen-Logo 58999328  Ihre Mobilität ...ung mit Ihrer größten Mobilitätsstärke 24-Stunden-Notruf 0 231 4422-1119 0549 231 4422-1119
Datum: 31.03.20 Km: 148820 Art der Arbeit: Wartung ☒		Stempel Kfz-Meisterbetrieb	Rechnungs-Nr.: Kfz-Meisterbetrieb
Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		Stempel Kfz-Meisterbetrieb	Rechnungs-Nr.: Kfz-Meisterbetrieb
Datum: 28.12.22 Km: 142.150 Art der Arbeit: Wartung ☒		Stempel Kfz-Meisterbetrieb	Rechnungs-Nr.: Kfz-Meisterbetrieb
Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		Stempel Kfz-Meisterbetrieb	Rechnungs-Nr.: Kfz-Meisterbetrieb



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Lackschaden, Verformung)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Verformung, Lackschaden)



Schweller links (Verformung, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)