



Mercedes-Benz E 200

EZ 11/2017 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 153.508km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 200 [DE - Kb5 E 200 EU6, Avantgarde, 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2132421A350166	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.508km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 148.923km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	135	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT
- PRE-SAFE-System
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thematic 2-Zonen)
- Audiosystem Audio 20 (USB, GPS)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite

- | | |
|--|---|
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Heckleuchten LED | • Getriebe Automatik - (9-Stufen) |
| • Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse | • Servolenkung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Ascher anstelle Ablagefach | • Avantgarde Interieur |
| • Brillenfach im Dachhimmel integriert | • Infotainment-System: Remote Online |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Multibeam LED | • Park-Paket |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Spiegel-Paket |
| • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) | • Zeituhr (Analog) |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Metallic-Lackierung | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Sitzheizung vorn | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Rückfahrkamera | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)