



Mercedes-Benz A 150 5-türig

EZ 08/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 138.890km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 08***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 150 5-türig [DE - LimS5 A 150 EU4, Avantgarde, 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WDD1690311J511799	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 138.890km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 65.338km	Letzter Service am 05/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2007	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 155g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(8 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(8 mm)

Hinten links


(8 mm)

Hinten rechts


(8 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig; Monitor nachgerüstetes Rückfahrkamera-System fehlt;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG



Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Fußmatten Teppich / Rips
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzheizung vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Verfärbung



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Anderer Schaden): Kleberückstände



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)