



Mazda CX-5 Center-Line AWD

EZ 03/2014 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 192.017km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 58***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung CX-5 Center-Line AWD [DE - SUV5 2.2 SKYACTIV-D EU6, Center-Line AWD, 2011 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMZKEN91600272786	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 192.017km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.191 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 186.565km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Heckspoiler
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Colorverglasung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mittelarmlehne hinten
• Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT	• Multi-Info-Display
• Nebelscheinwerfer	• Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
• Original Fahrzeug Farbe: Graphitgrau Metallic	• Radstand 2700 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Servolenkung	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (i-Stop)
• Tagfahrlicht	• Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (AFS)	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)	• Metallic-Lackierung
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sitzheizung vorn
• Technik-Paket	• Touring-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)