



Skoda Octavia Clever

EZ 02/2022 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 78.707km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Clever [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU6d, Clever, 2020 - 2022]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJJ8NX8NY062504	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 78.707km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 49.201km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 98g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel grau
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontkamera
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Ablagefach für Regenschirm
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
• Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber mit Ambiente-Beleuchtung	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad heizbar
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	• Licht- und Regensensor
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht	• Notrufsystem
• Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA BRILLIANT/ BRILLIANTSILBER	• Parkbremse elektronisch
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Service-System: Remote Services
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Schwarz
• Sitze vorn ErgoComfort, manuell verstellbar (inkl. Massagefunktion, ausziehbarer Beinauflage)	• Sitzheizung hinten
• Sitzheizung vorn	• SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)
• Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung)	• Sprachsteuerung für Infotainment-System
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose 230V inkl. USB-Anschlüsse Typ C, 2 x für 2. Sitzreihe und 1 x im Innenspiegel (nur Ladefunktion)	• Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
• Tagfahrlicht LED	• USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
• Verglasung getönt	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Wireless SmartLink
• Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Columbus mit 10" Touchscreen	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Infotainment-Paket Columbus

- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Mobile Online Dienste
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Metallic-Lackierung
- Phonebox

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













88-KR
nachste HU
FS 2022

Zur Bezeichnung

Angewandte Mineralogie ist ein interdisziplinäres Fachwissen aus Mineralogie, Petrologie und der Geochemie. Es beschäftigt sich mit der Entstehung, Entwicklung und dem Verhalten von Mineralen und Gesteinen. Es ist ein zentraler Bestandteil der Geowissenschaften und hat eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie, der Umweltforschung und der Archäologie.

Zur Bezeichnung

Angewandte Mineralogie ist ein interdisziplinäres Fachwissen aus Mineralogie, Petrologie und der Geochemie. Es beschäftigt sich mit der Entstehung, Entwicklung und dem Verhalten von Mineralen und Gesteinen. Es ist ein zentraler Bestandteil der Geowissenschaften und hat eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie, der Umweltforschung und der Archäologie.

Definition des Ansatz

1.1 Zielsetzung

1.2 Zielsetzung

1.3 Zielsetzung

1.4 Zielsetzung

1.5 Zielsetzung

1.6 Zielsetzung

1.7 Zielsetzung

1.8 Zielsetzung

1.9 Zielsetzung

1.10 Zielsetzung

1.11 Zielsetzung

1.12 Zielsetzung

1.13 Zielsetzung

1.14 Zielsetzung

1.15 Zielsetzung

1.16 Zielsetzung

1.17 Zielsetzung

1.18 Zielsetzung

1.19 Zielsetzung

1.20 Zielsetzung

1.21 Zielsetzung

1.22 Zielsetzung

1.23 Zielsetzung

1.24 Zielsetzung

1.25 Zielsetzung

1.26 Zielsetzung

1.27 Zielsetzung

1.28 Zielsetzung

1.29 Zielsetzung

1.30 Zielsetzung

1.31 Zielsetzung

1.32 Zielsetzung

1.33 Zielsetzung

1.34 Zielsetzung

1.35 Zielsetzung

1.36 Zielsetzung

1.37 Zielsetzung

1.38 Zielsetzung

1.39 Zielsetzung

1.40 Zielsetzung

1.41 Zielsetzung

1.42 Zielsetzung

1.43 Zielsetzung

1.44 Zielsetzung

1.45 Zielsetzung

1.46 Zielsetzung

1.47 Zielsetzung

1.48 Zielsetzung

1.49 Zielsetzung

1.50 Zielsetzung

1.51 Zielsetzung

1.52 Zielsetzung

1.53 Zielsetzung

1.54 Zielsetzung

1.55 Zielsetzung

1.56 Zielsetzung

1.57 Zielsetzung

1.58 Zielsetzung

1.59 Zielsetzung

1.60 Zielsetzung

1.61 Zielsetzung

1.62 Zielsetzung

1.63 Zielsetzung

1.64 Zielsetzung

1.65 Zielsetzung

1.66 Zielsetzung

1.67 Zielsetzung

1.68 Zielsetzung

1.69 Zielsetzung

1.70 Zielsetzung

1.71 Zielsetzung

1.72 Zielsetzung

1.73 Zielsetzung

1.74 Zielsetzung

1.75 Zielsetzung

1.76 Zielsetzung

1.77 Zielsetzung

1.78 Zielsetzung

1.79 Zielsetzung

1.80 Zielsetzung

1.81 Zielsetzung

1.82 Zielsetzung

1.83 Zielsetzung

1.84 Zielsetzung

1.85 Zielsetzung

1.86 Zielsetzung

1.87 Zielsetzung

1.88 Zielsetzung

1.89 Zielsetzung

1.90 Zielsetzung

1.91 Zielsetzung

1.92 Zielsetzung

1.93 Zielsetzung

1.94 Zielsetzung

1.95 Zielsetzung

1.96 Zielsetzung

1.97 Zielsetzung

1.98 Zielsetzung

1.99 Zielsetzung

2.00 Zielsetzung

Definition des Ansatz

1.1 Zielsetzung

1.2 Zielsetzung

1.3 Zielsetzung

1.4 Zielsetzung

1.5 Zielsetzung

1.6 Zielsetzung

1.7 Zielsetzung

1.8 Zielsetzung

1.9 Zielsetzung

1.10 Zielsetzung

1.11 Zielsetzung

1.12 Zielsetzung

1.13 Zielsetzung

1.14 Zielsetzung

1.15 Zielsetzung

1.16 Zielsetzung

1.17 Zielsetzung

1.18 Zielsetzung

1.19 Zielsetzung

1.20 Zielsetzung

1.21 Zielsetzung

1.22 Zielsetzung

1.23 Zielsetzung

1.24 Zielsetzung

1.25 Zielsetzung

1.26 Zielsetzung

1.27 Zielsetzung

1.28 Zielsetzung

1.29 Zielsetzung

1.30 Zielsetzung

1.31 Zielsetzung

1.32 Zielsetzung

1.33 Zielsetzung

1.34 Zielsetzung

1.35 Zielsetzung

1.36 Zielsetzung

1.37 Zielsetzung

1.38 Zielsetzung

1.39 Zielsetzung

1.40 Zielsetzung

1.41 Zielsetzung

1.42 Zielsetzung

1.43 Zielsetzung

1.44 Zielsetzung

1.45 Zielsetzung

1.46 Zielsetzung

1.47 Zielsetzung

1.48 Zielsetzung

1.49 Zielsetzung

1.50 Zielsetzung

1.51 Zielsetzung

1.52 Zielsetzung

1.53 Zielsetzung

1.54 Zielsetzung

1.55 Zielsetzung

1.56 Zielsetzung

1.57 Zielsetzung

1.58 Zielsetzung

1.59 Zielsetzung

1.60 Zielsetzung

1.61 Zielsetzung

1.62 Zielsetzung

1.63 Zielsetzung

1.64 Zielsetzung

1.65 Zielsetzung

1.66 Zielsetzung

1.67 Zielsetzung

1.68 Zielsetzung

1.69 Zielsetzung

1.70 Zielsetzung

1.71 Zielsetzung

1.72 Zielsetzung

1.73 Zielsetzung

1.74 Zielsetzung

1.75 Zielsetzung

1.76 Zielsetzung

1.77 Zielsetzung

1.78 Zielsetzung

1.79 Zielsetzung

1.80 Zielsetzung

1.81 Zielsetzung

1.82 Zielsetzung

1.83 Zielsetzung

1.84 Zielsetzung

1.85 Zielsetzung

1.86 Zielsetzung

1.87 Zielsetzung

1.88 Zielsetzung

1.89 Zielsetzung

1.90 Zielsetzung

1.91 Zielsetzung

1.92 Zielsetzung

1.93 Zielsetzung

1.94 Zielsetzung

1.95 Zielsetzung

1.96 Zielsetzung

1.97 Zielsetzung

1.98 Zielsetzung

1.99 Zielsetzung

2.00 Zielsetzung

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)