

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen



FIN


WF07XXWPG7HC75987

Vorgang



Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom

Besichtigung

Bewertet auf
Betrifft



Zusammenfassung



Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug wies, soweit erkennbar, alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren in Form von Steinschlägen, sowie Waschkratzern, an Karosserie und Karosserieanbauteile auf. Weiterhin waren gebrauchsbedingte Abnutzungsspuren im Fahrzeuginnenraum vorhanden.

Bei Erstellung des hier vorliegenden Zustandsberichtes lagen keine vollumfänglichen Unterlagen zur zweifelsfreien Identifikation der Ausstattungsumfänge des Fahrzeuges vor. Daher sind Differenzen zwischen beschriebener und tatsächlicher Ausstattung nicht ausgeschlossen.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II: Nr: XA721202

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.03.2018	Letzte Zulassung	21.07.2020
Haltereinträge	2	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	Transit Connect (CHC)(2013->) / TransitConnect 1.5 TDCi Trend 230 (L2)
Aufbauart	Van	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF07XXWPG7HC75987
HSN / TSN	8566 / BMN	DAT Europa-Code®	012851390200005
DAT Marktindex	DE005 5733	Km-Stand abgelesen	140387
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	88
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;X;PI/CI; N1 II
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Magnetic-Grau (Metallic) / PN4DQ0
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 H	Kleber / Quadraxer 3	A / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Kleber / Quadraxer 3	A / O	6 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 H	Kleber / Quadraxer 3	A / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Kleber / Quadraxer 3	A / O	6 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	205 / 60 R 16 96 H	Continental / PremiumContact 2	S / O	8 mm

A/ Ganzjahres; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, 3. Bremsleuchte, Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Batterie 60 Ah, Bord-/Verbrauchscomputer, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links, Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts, Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 6-Gang - Typ: B6, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckklappe verglast, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie/Aufbau: Kombi, Kindersicherung elektrisch, Kältemittel R 134 A, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchte vorn, Motor 1,5 Ltr. - 88 kW TDCi KAT, Radstand 3062 mm, Reifen 205/60 R16 ..H, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schaltpunktanzeige, Schiebetüren beidseitig, Servolenkung elektrisch, Stahlfelgen 6,5x16, Starter-Paket, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum, Verglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
18905	Adaptives Kurvenlicht (AFL)
3504	Airbag-Paket
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
25783	Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
15002	Außenspiegel elektr. anklappbar
16207	Dachreling silber
42303	Erhöhte Nutzlast
41154	Fahrassistenz-System: Active City Stop
26712	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
26708	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
29002	Klimaautomatik 2-Zonen
25800	Parkpilotsystem vorn und hinten
68703	Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
3245	Sitz-Paket 25
11700	Sonderlackierung Metallic
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
47519	LM-Felgen 6,5x16 (5-Speichen)
	Allwetter-/ Ganzjahresreifen (M+S)


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 05.06.2025 bei Kilometerstand 123.109

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Anrechn. brutto	Minderwert in EUR netto	brutto
1. Sonnenblende Fahrerseite beschädigt, erneuern (Bild 16)				
2. Fahrersitz Sitzverkleidung gebrochen, erneuern (Bild 17, 18)				
3. Motor Ölverlust / Ölfeucht überprüfen und lokalisieren (Schadenerweiterung möglich), prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 29, 30, 31, 32)				
4. Stoßfänger vorne rechts verschrammt,				

- 
- 
- smart repair (Bild 19, 20, 21, 22)
5. Tür vorne links eingedellt, drücken (Bild 23)
 6. Schiebetür links mehrfach eingedellt, drücken (Bild 24, 25)
 7. Seitenwand hinten links eingedellt, drücken (Bild 26)
 8. Hecktür rechts unterhalb eingedrückt und verschürft, smart repair (Bild 27, 28)

Gesamt

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Kombiinstrument



Bild 7 : Fahrzeugunterlagen & Schlüssel



Bild 8 : Rückfahrkamera




Bild 9 : Navigation




Bild 10 : Typenschild



Bild 11 : Kofferraum




Bild 12 : Fahrbereifung

Prüfungsintervalle für Karosserie und Lackierung

Die Karosserie (Ihres Fahrzeugs) muss spätestens nach Ablauf der folgenden Intervalle (z. B. bei einem Service) überprüft werden:

Modell	Häufigkeit
Alle	Alle 24 Monate oder jeden zweiten Service bis zu einem Fahrzeugalter von sechs Jahren, danach mindestens alle 12 Monate

26

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Ablieferungs-Inspektion

Datum: 8.3.18
Kilometerstand: 3
Überprüft auf offene Service Aktionen: ☐
Offene Service Aktionen abgearbeitet: ☐
Unterschrift: [Signature]

Handlertempel
FordStore AUTO KNAPP
69469 Weinheim • Vornheimer Str. 61
Tel. (06201) 9941-0 • Fax 9941-199
info@autoknapp.de • www.autoknapp.de

Datum: 01.03.2018
Kilometerstand: 21578
Rechnungsnummer: 49091
Unterschrift: [Signature]
Nächste Service fällig: 03/2020 od. 51000 km

Handlertempel
FordStore AUTO KNAPP
69469 Weinheim • Vornheimer Str. 61
Tel. (06201) 9941-0 • Fax 9941-199
info@autoknapp.de • www.autoknapp.de

Datum: 12.04.2020
Kilometerstand: 37383
Rechnungsnummer: 58863
Unterschrift: [Signature]
Nächste Service fällig: 04/2022 od. 67000 km

Handlertempel
FordStore AUTO KNAPP
69469 Weinheim • Vornheimer Str. 61
Tel. (06201) 9941-0 • Fax 9941-199
info@autoknapp.de • www.autoknapp.de

27

Bild 13 : Wartungsnachweis

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Handlertempel
Kratz & Kehl
Auto und Reifenservice GmbH
Wonnegaustraße 4
67574 Osthofen
Tel. 0 62 42 / 56 13
Co-Fin. Inspektion

Datum: 04/2021
Kilometerstand: 52922
Rechnungsnummer:
Unterschrift: [Signature]
Nächste Service fällig: Siehe Anhang

Datum: 05/2022
Kilometerstand: 74850
Rechnungsnummer: 270828
Unterschrift: [Signature]
Nächste Service fällig: Siehe Anhang

Datum: 05.06.25
Kilometerstand: 123109
Rechnungsnummer:
Unterschrift: [Signature]
Nächste Service fällig:

28

Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten

Handlertempel
Kratz & Kehl
Auto und Reifenservice GmbH
Wonnegaustraße 4
67574 Osthofen
Tel. 0 62 42 / 56 13

Bremsflüssigkeit
Datum:
Kilometerstand:
Rechnungsnummer:
Unterschrift:

Bremsflüssigkeit
Datum:
Kilometerstand:
Rechnungsnummer:
Unterschrift:

Zahnriemen
Datum:
Kilometerstand:
Rechnungsnummer:
Unterschrift:

29

Bild 14 : Wartungsnachweis




Bild 15 : Wartungsnachweis / Ölzettel



Bild 16 : Sonnenblende Fahrerseite beschädigt



Bild 17 : Fahrersitz Sitzverkleidung gebrochen




Bild 18 : Fahrersitz Sitzverkleidung gebrochen



Bild 19 : Stoßfänger vorne rechts verschrammt



Bild 20 : Stoßfänger vorne rechts verschrammt



Bild 21 : Stoßfänger vorne rechts verschrammt



Bild 22 : Stoßfänger vorne rechts verschrammt



Bild 23 : Tür vorne links eingedellt



Bild 24 : Schiebetür links mehrfach eingedellt



Bild 25 : Schiebetür links mehrfach eingedellt




Bild 26 : Seitenwand hinten links eingedellt



Bild 27 : Hecktür rechts unterhalb eingedrückt und verschürft



Bild 28 : Hecktür rechts unterhalb eingedrückt und verschürft



Bild 29 : Motor Ölverlust / Ölfeucht überprüfen und lokalisieren (Schadenerweiterung möglich)



Bild 30 : Motor Ölverlust / Ölfeucht überprüfen und lokalisieren (Schadenerweiterung möglich)




Bild 31 : Motor Ölverlust / Ölfeucht überprüfen und lokalisieren (Schadenerweiterung möglich)



Bild 32 : Motor Ölverlust / Ölfeucht überprüfen und lokalisieren (Schadenerweiterung möglich)