



Mitsubishi Space Star Edition 100+

EZ 03/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 91.280km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 46***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Space Star Edition 100+ [DE - LimS5 1.2 EU6, Edition 100+, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN MMCXNA03AJH008157	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 91.280km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.193 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 78.158km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 100g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Außenspiegel schwarz
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Dachantenne
- Dachspoiler (grosse Ausführung)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Gurtstraffer vorn
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe abgedunkelt
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Liegesitz-Funktion, Sitze vorn

- | | |
|---|--|
| • Mittelkonsole mit Ablagefach | • Modellpflege |
| • Motor 1,2 Ltr. - 59 kW | • Multifunktionsanzeige |
| • Nebelschlussleuchte | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Regen-/Lichtsensor | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheinwerfer Klarglas | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Start/Stop-Anlage (ASG) | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen schwarz | • USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: BLUISH RED |



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)