



Mitsubishi Colt 1.3 Motion

EZ 03/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 131.580km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Colt 1.3 Motion [DE - LimS3 1.3 EU4, Motion, 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN XMCMNZ34A7F020500	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 131.580km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 78.878km	Letzter Service am 07/2015
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2007	Farbe Lila	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(5 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(5 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Fließender Verlust;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig; Kühlmittel beleuchtet (Rot)


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachantenne
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,3 Ltr. - 70 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: ATLANTIS BLUE
- Regen-/Lichtsensor
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Servolenkung
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperre
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











28.03.07	9758	AAN000062	2	01	70	/6000	1180
M1	AB		3810-3820				1695
XMCMNZ34A7F020500	8		1520				1025
MITSUBISHI			-	50			-
Z30			143	1435			1435
Z2413			745	720			
ATFFA5A5B			745	720			
-			83	4500		74	
Mitsubishi Colt			750	500	5		-
MITSUBISHI (NL)			205/45R16	83T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp.			205/45R16	83T			
Schräghecklimousine			-				
70/220*2003/768			BLAU		5/-		
EURO 4			e1*2001/116*0271*05				
Benzin			24.01.06	K	EX388326		
0001	0462	1332					
F.1/F.2:1495 u.7.2/8.2:785			b.Anhängebetrieb*ww.AHK lt.				
EGTG*							

Wartungsnachweise für das Fahrzeug:

1. Wartung Datum: 27.01.07 km: 0908 6069 Autohaus Hornicke GmbH Minischul-Vertragsgestaltung An der Bachschwaile 30 99310 Arnstadt/Thür. Telefon: 036231 40 30-25 Telefax: 036231 40 30-26 E-Mail: info@hmk.de	2. Wartung Datum: 27.01.07 km: 2255 6069 Autohaus Hornicke GmbH Minischul-Vertragsgestaltung An der Bachschwaile 30 99310 Arnstadt/Thür. Telefon: 036231 40 30-25 Telefax: 036231 40 30-26 E-Mail: info@hmk.de
3. Wartung Datum: 27.01.07 km: 30769 6069 Autohaus Hornicke GmbH Minischul-Vertragsgestaltung An der Bachschwaile 30 99310 Arnstadt/Thür. Telefon: 036231 40 30-25 Telefax: 036231 40 30-26 E-Mail: info@hmk.de	4. Wartung Datum: 27.01.07 km: 32434 6069 Autohaus Hornicke GmbH Minischul-Vertragsgestaltung An der Bachschwaile 30 99310 Arnstadt/Thür. Telefon: 036231 40 30-25 Telefax: 036231 40 30-26 E-Mail: info@hmk.de
5. Wartung Datum: km:	6. Wartung Datum: km:
7. Wartung Datum: km:	8. Wartung Datum: 27.01.07 km: 32570 6069 Autohaus Hornicke GmbH Minischul-Vertragsgestaltung An der Bachschwaile 30 99310 Arnstadt/Thür. Telefon: 036231 40 30-25 Telefax: 036231 40 30-26 E-Mail: info@hmk.de

Wartungsnachweise für das Fahrzeug (Fortsetzung):

9. Wartung Datum: km:	10. Wartung Datum: km:
11. Wartung Datum: km:	12. Wartung Datum: km:
13. Wartung Datum: km:	14. Wartung Datum: km:
15. Wartung Datum: km:	16. Wartung Datum: km:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)




Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)