



Opel Meriva Edition

EZ 07/2009 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 174.191km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva Edition [DE - Van5 1.6 Twinport EU4, Edition, 2006 - 2010]		
Kategorie Van	FIN W0L0XCE7594269326	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 174.191km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 33.951km	Letzter Service am 03/2013
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2009	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Bordmappe fehlt


Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: LANCELOT
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Vorrüstung für Kindersitz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Laderaumabdeckung
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung



Sonderausstattung


- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrtür (Verformung, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)