



Audi A4 Avant

EZ 07/2002 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 286.739km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 50***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8E53A028311	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 286.739km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2002	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 194g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW 20V KAT (ALT)
- Normalsitze vorn
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Phönix
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- 4-Zylinder-Motor (Varianten)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsscheiben hinten (245 mm x 10 mm)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Generator 120 A
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Wartung: ohne Longlife-Service
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Original Fahrzeug Farbe: Atlasgrau Metallic



Sonderausstattung

- Aktiv-Lautsprecher

- Audiosystem chorus (Radio/Cassette)

- Batterie 61 Ah

- Dachreling verchromt

- Einparkhilfe hinten (APS)

- Getriebe Automatik - Multitronic

- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)

- Mittelarmlehne vorn

- Reifen 215/55 R16 ..Y

- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- Zierleisten für Dachrahmen und Fensterschacht
Aluminium

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Beifahrtür (Kratzer, Rost)



Beifahrtür (Kratzer, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Rost, Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Rost)



Kotflügel vorne links (Verformung, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Anderer Schaden): Genereller Schaden

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)