



Renault Kadjar Crossborder

EZ 07/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 73.836km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Kadjar Crossborder [DE - SUV5 1.2 TCe 130 EU6, Crossborder ENERGY, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1RFE00X58144763	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 73.836km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 66.232km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)
	Kratzer	Kratzer	

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Kratzer			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	205 	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	240 	Türe hinten rechts	235 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	205 
Motorhaube	130	Heckklappe	135
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Traggelenk/Führungsgelenk 1.Achse links und rechts unten Manschette beschädigt.;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dachhimmel Grau
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterzierleisten verchromt
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling verchromt
- Elektron. Traktionskontrolle (Extended Grip-Control)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)

• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Mittelarmlehne vorn	• Modularitäts-Paket
• Motor 1,2 Ltr. - 96 kW TCE Energy	• Nebelscheinwerfer
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2646 mm
• Raucher-Paket	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Safety Plus-Paket
• Safety-Paket	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheinwerfer Full-LED
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sound-System BOSE
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe
• Tagfahrlicht LED	• Unterfahrschutz vorn und hinten lackiert
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)	• Licht- und Regensensor
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts umklappbar	• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Radioempfang digital (DAB)	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Unterfahrschutz hinten	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Frontscheibe heizbar	• Sitzheizung vorn
• Original Fahrzeug Farbe: PLATINGRAU	



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















12.07.2017	3333	BCW0003B 9	02	01	0096	05500	192
M1	AC		04449--			1836--	
VF1RFE00X58144763	2		1598-1604			001448-001528	
RENAULT				00075			
RFE			0134	001911		001911	
HF2			01020	00980			
MRBABB005000			01020	00980			
KADJAR			073	03750		070	
RENAULT (P)			01500	0720		005	
PZ.Z.PERS.BEP.B. 8 SPL.			215/60 R17 (96)H				
KOMBILIMOUSINE			215/60 R17 (96)H				
715/2007*2016/616W/EG						7	
EURO6:W:PI/CI: M, N1 I			e2*2007/46*0475*02				
BENZIN			05.05.2017			EV579232	
0001	36W0	01197					
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 12.07.2017***							



KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN: VF1RFE00X5874763

Datum: 18.12.18	Stempel: 75457	Rechnungs-Nr.	Kundenkarte/Notiz
Art der Arbeit: Wartung	Die Schneider Gruppe GmbH An der Hohensass 15 95030 Hof / Saale Tel: 09281 / 70 64 - 0 Fax: 09281 / 70 64 - 18		Q18-226058
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐			
Bitte beachten Sie:			
Datum: 18.12.18	Stempel: 75457	Rechnungs-Nr.	Kundenkarte/Notiz
Art der Arbeit: Wartung	Die Schneider Gruppe GmbH An der Hohensass 15 95030 Hof / Saale Tel: 09281 / 70 64 - 0 Fax: 09281 / 70 64 - 18		2019071095 4291956
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐			
Bitte beachten Sie:			
Datum: 18.12.18	Stempel: 45393	Rechnungs-Nr.	Kundenkarte/Notiz
Art der Arbeit: Wartung	Die Schneider Gruppe GmbH An der Hohensass 15 95030 Hof / Saale Tel: 09281 / 70 64 - 0 Fax: 09281 / 70 64 - 18		2020040407 2592513
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐			
Bitte beachten Sie:			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Rost, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)