



Volkswagen Golf Trendline

EZ 06/2009 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 178.814km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 22***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline [DE - LimS5 1.4 EU5, Trendline, 2008 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZ9W574431	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 178.814km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	245 	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	Geräusche bei der Lüftung: Brummen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Parksensoren nicht Funktionsfähig

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (3 Speichen)

• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchte
• Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Mittelarmlehne	• Perleffekt-Lackierung
• Seitenairbag hinten	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle, Anderer Schaden):
Tür öffnet nur schwer von innen



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle, Anderer Schaden):
Tür öffnet nur schwer von innen



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle, Anderer Schaden):
Tür öffnet nur schwer von innen



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle, Anderer Schaden):
Tür öffnet nur schwer von innen




Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle, Anderer Schaden):
Tür öffnet nur schwer von innen



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle, Anderer Schaden):
Tür öffnet nur schwer von innen




Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle, Anderer Schaden):
Tür öffnet nur schwer von innen



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Dach (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Dach (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Lackschaden, Delle, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Delle, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)