

Minderwertgutachten

Fahrzeugdaten	Hersteller	Volkswagen			Typ	T6.1 Transporter Kasten 4MO..		Modell	2.0 TDI 4Motion EU6d, 2021 - 2023								
	VIN	WV1ZZZ7HZPH083322			Aufbau	Kastenwagen		Anzahl Türen	4	Kraftstoff	Diesel	KBA-Schlüssel	0603/BXT				
		Erstzulassung	19.06.2023	Halter lt. Zulbesch. II	k. A.	Halter lt. Kunde	k. A.	Leistung (kW)	110 kW	Anzahl Zylinder	4	Hubraum (ccm)	1968	HU	07/27		
	Batteriezustand (SoH %)	0,00 %		Ladestand (SoC %)	0,00 %		HV-Batterie (kWh)	0		Energieeffizienzklasse	keine Angabe		CO ₂ -Emission (g/km)	206-228 (WLTP)			
	Gesamtfahrh. lt. Halter	k. A.		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler	118.188 km		max. km-Stand bei Übergabe	120.000 km		Raucherfahrzeug	nein		letzter KD am	05/26		Letzter KD (km)	118.121 k..
	Farbe	Candy-Weiß			Lackierung	Andere			Reimport	nein		nächster KD am	09.06.2028		nächster KD (km)	38.200 km	
	Scheckheft	Servicehistory Digital			Scheckheft Bemerkung												
	Polster	Sitzbezüge in Stoff, De..			Polsterfarbe	Titanschwarz		Getriebe	Getriebe 7-Gang - Dop..		Schadstoffk.				Euro6d		
	Ehemalige Nutzung	keine Sondernutzung			Eigentum des Kunden										k. A.		
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: ja				Chiptuning: nein								

Ausstattung	Serienausstattung:				
	Airbag Beifahrer abschaltbar Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) Fensterheber elektrisch Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED Karosserievariante: Normaldach Lenksäule (Lenkrad) verstellbar Nichtraucher-Paket Radstand 3000 mm Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar Tagfahrlicht Zentralverriegelung mit Fernbedienung und I..				
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antriebsart: Allradantrieb Außenspiegel konvex, links Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfre.. Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse .. Frontscheibe Verbundglas Handschuhfach abschließbar Innenraumfilter: Pollenfilter Kraftstofftank: 70 Ltr. Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI Radioempfang digital (DAB+) Rußpartikelfilter Servolenkung elektro-mechanisch Stahlfelgen 6,5x16 Wärmeschutzverglasung Zul. Gesamtgewicht 2,80 t				
	Anti-Blockier-System (ABS) Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-K.. Außenspiegel konvex, rechts Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bre.. Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent Funkschlüssel (2) klappbar Heckklappe ohne Verglasung Karosserie/Aufbau: Kasten Standard Kühlergrill mit Chromleisten Nebelschlussleuchte Radkappen Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Sitzbezug / Polsterung: Stoff Start/Stop-Anlage Motor Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beif..				
Vorschäden	Sonderausstattung:				
	Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universa.. Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster Reserverad in Fahrbereifung Schriftzug Transporter am Kotflügel Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser hal..				
	Bordwerkzeug und Wagenheber Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgast.. LKW-Zulassung Rückfahrkamera Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit .. Verzurrosen verstärkt				
	Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und .. Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) Notrufsystem Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige fü.. Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
Vorschäden	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €

Minderwertgutachten

Unfallfreiheit		Unfallfrei = ja										
Optischer Zustand												
LNR		Beschreibung - Reparaturart										
1.		Dachrahmen hinten rechts außen, deformiert - instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau										
2.		Fahrsitzbezug Sitzfläche Zugfäden										
3.		Heckklappe, mehrfach eingedellt - drücken										
4.		Hochdach mitte, mehrfach eingedellt - drücken										
5.		Lackvorbereitung										
6.		Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge - Gebrauchsspur										
7.		Starke Gebrauchsspuren Laderaum, Loch im Blech, Minderwert										
8.		Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt - Gebrauchsspur										
		Zwischensumme (Netto)										
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung												
LNR		Beschreibung - Reparaturart										
1.		Heckklappenverkleidung beschädigt - erneuern										
2.		Inspektion - Fahrzeugabmeldung										
3.		Schiebetürverkleidung beschädigt - erneuern										
4.		Stoßfänger hinten beschädigt - erneuern										
		Zwischensumme (Netto)										
Fehlteile und Dienstleistungen												
LNR		Beschreibung - Reparaturart										
1.		COC-Papiere fehlen										
2.		Kundendienstcheckheft fehlt										
3.		Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt										
		Zwischensumme (Netto)										
Summe Minderwerte												
		Optischer Zustand										
		Technischer Zustand										
		Fehlteile und Dienstleistungen										
		Endbetrag (Netto)										
		19% Mehrwertsteuer										
		Endbetrag (Brutto)										
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral												
LNR		Beschreibung - Reparaturart						Schadenshöhe		Wertminderung		
---		---						---		---		
		Summe						0,00 €		0,00 €		
Lackdicke		Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig

Minderwertgutachten

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen		Stahl mit Radzierblende
	Reifen vorne	VL	VR
	205/65 R16 107T	6,00 mm (Continental)	6,00 mm (Continental)
	Reifen hinten	HL	HR
	205/65 R16 107T	6,00 mm (Continental)	6,00 mm (Continental)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			Vollrad (8,00 mm)

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung	Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:				
	Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II		
	Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X	
	COC-Papiere		Kundendienstcheckheft		
	Verbandskasten	X	Werkzeug	X	
	Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X	
	Ladekabel		Ladegerät		
	Felgenschlösser		Navigations-Datenträger		
	Windschott		Kundenrechnung		
	Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung		
	Fernbedienung / Schlüssel Standheizung				
	Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung		
	Trennnetz		Feuerlöscher		
	Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder		
	Wagenheber	X	Kompressor		
	Füllmittel				
	Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt				
	Zweiter Radsatz				
	Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	-	-	-	-	
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	nein	nein	nein	nein	
	Vorschadenhöhe				
	0,00 €				
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	k.A.				
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.					

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T6.1 Transporter Kasten 4MOTION


VIN: WV1ZZZ7HZPH083322

Kilometerstand: 118.188 km

Erstzulassung: 19.06.2023

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe


Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Schweller links (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)



Reserverad (DEKRA)




Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Service (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Stoßfänger hinten beschädigt (DEKRA)



Stoßfänger hinten beschädigt (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Stoßfänger hinten beschädigt (DEKRA)



Fahrersitzbezug Sitzfläche Zugfäden (DEKRA)



Starke Gebrauchsspuren Laderaum, Minderwert (DEKRA)



Starke Gebrauchsspuren Laderaum, Loch im Blech, Minderwert (DEKRA)



Schiebetürverkleidung beschädigt (DEKRA)



Heckklappenverkleidung beschädigt (DEKRA)




Starke Gebrauchsspuren Laderaum, Minderwert (DEKRA)



Starke Gebrauchsspuren Laderaum, Minderwert (DEKRA)




Starke Gebrauchsspuren Laderaum, Minderwert (DEKRA)



Hochdach mitte, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)




Diagonale vorn (DEKRA)



Hochdach mitte, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Dachrahmen hinten rechts außen, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)




Dachrahmen hinten rechts außen, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Dachrahmen hinten rechts außen, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)




Schweller rechts (DEKRA)



Heckklappe, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Heckklappe, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Heckklappe, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (DEKRA)