



Ford Ka Titanium

EZ 04/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 126.761km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 88***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Ka Titanium [DE - LimS3 1.2 EU4, Titanium, 2009 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0UXXLTRU9M39753	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 126.761km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 118.559km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2009	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Reifenschäden: Radkappen zerkratzt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	160	Heckklappe	155
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

Sonstige technische Mängel

Heckklappe lässt sich nur mit dem Fahrzeugschlüssel öffnen.

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 8V KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Trend X-Paket
- Wegfahrsperre
- Seitenairbag vorn
- Gurtstraffer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fußmatten Velours
- Getriebe 5-Gang - Typ: C514
- Innenausstattung: Dekor Perle
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: Sunrise-Rot
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe



Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel lackiert
- Auspuffblende (Chrom)
- Styling-Paket Individual
- Kühlergrill lackiert
- Dekor-/Zierstreifen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











08.04.2009	8566	AFU000039	02	01	0051/05500	159
M	AF				03620	1658
WFOUXX1TR2SM3753	HS				1506	00940
FORD						
RHB			119	001320	001320	
AAAA10			00770	00660		
AAAAHA			00770	00660		
KA			01	04125	72	
FORD (D)				165/65R14 521		
FE-2-Pass bef. h. 8 Sit.				165/65R14 82T		
Mehrzweckfahrzeug						
70/220*2003/76H						
EUR0 125L						
Benzin				63*2001/116-0280*0		
0001	0463	01212		24.09.2008	km	D8075340



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt, Rost)




Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)