



Renault Modus Exception

EZ 08/2009 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 197.387km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Modus Exception [AT - Lim5 1.6 16V EU4, Exception, 2009 - 2010]		
Kategorie Limousine	FIN VF1JP0BFA41809897	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 197.387km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 111 PS (82 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.775km	Letzter Service am 05/2019
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2009	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 179g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm) Kerben	(5 mm) Kratzer	(5 mm) Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	180 	Heckklappe	150
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagefach im Boden vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Funktionalitäts-Paket
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Ablagefach im Sitz vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Kurvenlicht
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter

- | | |
|---|--|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Klimaautomatik |
| • Komfort-Paket | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Kühlergrilleinsätze Chrom-Optik, matt | • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Look-Paket | • Look-Paket 2 |
| • Mittelkonsole | • Motor 1,6 Ltr. - 82 kW 16V |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: STONE |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Rücksitzbank verschiebbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Schutzleisten Stoßfänger in Wagenfarbe | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenaufprallschutz | • Seitenscheiben hinten abgedunkelt |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Untersteuerungskontrolle (USC) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)