



Fiat Scudo L1 Basis

EZ 03/2022 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 33.473km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Scudo L1 Basis [DE - Ka4 1.5 Multijet 100 EU6d, L1, 2022 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VXFVBYHRMNZ018902	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 33.473km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 18.758km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Verformung



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	90	Heckklappe	90
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audiosystem: Radio mit USB inkl. Bluetooth und DAB Radioempfang
• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	• Fahrassistenz-System: Bremsassistent
• Getriebe 6-Gang	• Heckflügeltüren ohne Verglasung
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Karosserie/Aufbau: Kasten
• Klimaanlage	• Laderaumtrennwand
• Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung	• Motor 1,5 Ltr. - 75 kW Multijet KAT
• Parkbremse elektrisch	• Radnabenabdeckungen schwarz 16"
• Radstand 2925 mm	• Regen-/Lichtsensor
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad vollwertig	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Sitze vorn mit Armlehnen und Kopfstützen	• Start/Stop-Anlage
• Uni-Lackierung	



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Verformung)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Dellen



Innenraum (Anderer Schaden): Dellen



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)