



Skoda Octavia Ambiente

EZ 09/2010 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 194.778km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 63***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Ambiente [DE - Kb5 1.4 TSI EU5, Ambiente, 2009 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN TMBHJ61Z0B2035953	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 194.778km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 187.813km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2010	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Reifenschäden: 1x Reifen drucklos,			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	245 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	330 
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Multifunktionsanzeige
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Seitenairbag vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe

- | | |
|---|--|
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung |
| • Elektron. Differentialsperre (EDS) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) |
| • Maxi-DOT Display | • Außentemperaturanzeige |
| • Original Fahrzeug Farbe: MODRA STORM/STORM BLAU | |




Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem Amundsen | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Metallic-Lackierung |
| • Nichtraucher-Paket | • Plus-Paket |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent) | • Tagfahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Maxi-DOT Display |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 12.02.20

Overnight wurde

Motorwechsel

Prüfung

ja

nein

Kilometer: 18783

Wert der Lambda-Sonde

ja

nein

Wasser/Wasserwechsel

ja

nein

Müssen für variable Service-Intervalle OGS verwendet

ja

nein

Kupferne auf Lackschichten prüfen?

ja

nein

Zusätzlich

Abstrichprobe (Gemeinschaft)

ja

nein

Alle 90.000 km

ja

nein

Alle 90.000 km

ja

nein

Zurückwechsel

ja

nein

Luftklima/Ölwechsel

ja

nein

Kupfer/Wasserwechsel

ja

nein

Zahnwechsel

ja

nein

Zahnreinigung/Sparschwechsel

ja

nein

Service durchgeführt

Nächster Inspektions-Service:

Kilometer: 19000

Datum:

(Je Fachkraft, was zuerst eintreift, nach Service-Intervall-Angebot)

*) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Kerosinschutzes der Kerosinier bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Zeile 16, Abmessen des Kerosinschutzes der Kerosinier prüfen!

A photograph showing the interior of a car, specifically the passenger seat area. A yellow door hanger is placed on the seat, featuring the text "Auf der Suche nach Händlerfahrzeugen?" and the website "www.carvms.de". Next to it are two car keys. Several brochures are also visible, including one titled "SKODA Group-Betriebsunterstützung" and another listing "SKODA VUVAN", "SKODA SCALA", "SKODA SCALA", and "SKODA VUVAN".

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)




Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Speichermedium von Navigation fehlt,



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)