



Mercedes-Benz C 200 CDI BlueEfficiency

EZ 04/2012 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 330.827km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 200 CDI BlueEfficiency [DE - Lim4 C 200 CDI EU5, Avantgarde DPF BlueEfficiency, 2011 - 2013]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2040011A720837	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 330.827km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 160g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Reifenschäden: Kratzer			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	130	Heckklappe	155
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung getönt
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

• Licht-Paket	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Nebelscheinwerfer	• Tagfahrlicht
• Innenausstattung: Zierteile Aluminium	• Mittelarmlehne hinten mit Fach
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico	• Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
• Tempomat	• Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS



Sonderausstattung


• Ablage-Paket	• Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player) inkl. CD-Wechsler integriert
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)	• Fahrassistenz-Paket: Spur
• Fußmatten Velours	• Kraftstofftank: vergrößert
• Navigationsmodul Becker MAP Pilot	• Parameterlenkung
• PRE-SAFE-System	• Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitzheizung vorn
• Getränkehalter vorn (doppelt)	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Leiste fehlt



Seitenteil hinten links (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)