



Citroen Berlingo Feel M

EZ 02/2019 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 182.962km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung Berlingo Feel M [DE - Van5 1.5 BlueHDi 130 FAP EU6d-T, Feel M Stop&Start, 2018 - 2020]		
Kategorie Van	FIN VR7ECYHZJKJ555441	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 182.962km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 182.362km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (WLTP) 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (WLTP) 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	70	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagegalerie (Modubox)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Beifahrereinzelsitz
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe, Scheibe fest
- Heckscheibe fest
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- | | |
|--|---|
| • Karosserie: 5-türig | • Klima & Sicht-Paket |
| • Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Lendenwirbelstütze manuell verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Mittelarmlehne für Fahrersitz |
| • Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP | • Multifunktionssitz vorn rechts |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: NAUTILUS/SABLE |
| • Parkbremse elektrisch | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Radstand 2785 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schiebetür links mit Fenster |
| • Schiebetür rechts mit Fenster | • Schiebetüren beidseitig |
| • Schiebetüren beidseitig mit Verglasung | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Black (Airbump) | • Sicherheits-Paket |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stop-Start-Anlage | • Tagfahrlicht (separat) LED |
| • USB-Anschluss | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 2.Sitzreihe, Einzelsitze klappbar (3 Sitzplätze) | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Audio-Navigationssystem: Digitalradio DAB, Connecting-Box, Touchscreen | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Metallic-Lackierung |
| • USB-Anschluss | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Prüfzettel HEYZGfkk
ite 1 von 2

nächste HU fällig Mai 2026

Ihr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Mai 2026.

DEKRA
Ihr Prüferingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Michael Bombien
Stempel und Unterschrift

Festgestellte Mängel:
*4.7.1b (EM)
Kennzeichenbeleuchtung ohne Funktion

Hinweise:
- 7.5
Verbandkasten Inhalt überaltert.
- Feststellbremsanlage 2. Achse Prüfung auf BRG bauartbedingt nicht möglich, Feststellwirkung auf Gefällestrasse nachgewiesen.

Die mit * gekennzeichneten Mängel wurden um 11:54 Uhr festgestellt und waren um 12:10 Uhr behoben.

Mir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte		BBA		FBA	
re	daN	B Anf	F min	Ant	Ant min
1	272	266	30,0	247	26,2
2	172	165	60,0	165	23,8

Prüfzettel HEYZGfkk
ite 1 von 2

nächste HU fällig Mai 2026

Ihr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Mai 2026.

DEKRA
Ihr Prüferingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Michael Bombien
Stempel und Unterschrift

Festgestellte Mängel:
*4.7.1b (EM)
Kennzeichenbeleuchtung ohne Funktion

Hinweise:
- 7.5
Verbandkasten Inhalt überaltert.
- Feststellbremsanlage 2. Achse Prüfung auf BRG bauartbedingt nicht möglich, Feststellwirkung auf Gefällestrasse nachgewiesen.

Die mit * gekennzeichneten Mängel wurden um 11:54 Uhr festgestellt und waren um 12:10 Uhr behoben.

Mir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)