



Opel Astra Innovation

EZ 12/2013 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 164.487km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Innovation [DE - Kb5 2.0 CDTI EU5, Innovation, (Facelift) 2012 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN W0LPE8ENXE8019830	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 164.487km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 165 PS (121 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 158.412km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

Anderer Schaden



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	220
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	250
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Aktive Kopfstützen vorn	• Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Check-Control-System	• Doppeltonfanfare
• Drehzahlmesser	• Einstiegsleisten (Aluminium)
• Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom	• Feststellbremse elektrisch
• Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar	• Heckleuchten dunkel getönt
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekorleisten Platin / Ruthenium-Grau	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
• Karosserie: 5-türig	• Komfortsitze vorn
• Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leseleuchten im Fond	• Leseleuchten vorn (2)
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Licht-Paket
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 121 kW 16V CDTI
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: DEEP SKY
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Dachreling silber	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten

- | | |
|---|--|
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Lenkrad (Leder) | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung |
| • Bordcomputer | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Bremsassistent | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Elektron. Traktionskontrolle |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Kopf-Airbag-System | • Seitenairbag vorn |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Abbiegelicht | • Aktives Kurvenlicht (AFL) |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL) | • Tagfahrlicht LED |
| • Rußpartikelfilter | • Getriebe 6-Gang |
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audiosystem 7 Lautsprecher | • Dachantenne im Haifischflossen-Design |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Lenkrad heizbar |
| • Raucher-Paket | • Reserverad als Notrad |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Sitzheizung vorn |
| • Audio-Navigationssystem Navi 600 | • Farbdisplay (CID) |
| • USB-Schnittstelle | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











02.12.2013	0035	ASM01169 3	02	01	0121/04000	R12
M1		AC			04698	1814
WOLPSENKE8019830					1535	01613
OPEL					00075	
P-J/SW					129	002130
DAHCA12					01150	01020
BAILZFFPA5					01150	01020
					77	03000
ASTRA SPORTS TOURER					01400	0750
OPEL					205/60 R16 92V	
Fe.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					205/60 R16 92V	
Kombilimousine						
715/2007*459/2012J					blau/blau	5/5
EURO5;J:PI/G1; M, N1 I					a4*2007/46*0204*14	
Diesel					30.09.2013	K EG066481
0002	35J0	01956				
F.1/F.2:BEI ANHANGEBETRIEB 2180*7,2/8,2:1100 B.ANH.BET						
R.*STUFR PM 5 AB TAG ERSTZUL.*S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.						
EGTG*						



Servicebestätigung 9

Service: ☒ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion	Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
Datum: 23.06.2019 km: 144933	Datum: 1.07.2019 km: 152672	Datum: km:
Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: S W: 30	Viskosität: S W: 30	Viskosität: S W:
Gehäuseschutz, Kühlflüssigkeit: 35 °C	Gehäuseschutz, Kühlflüssigkeit: 35 °C	Gehäuseschutz, Kühlflüssigkeit: °C
Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein
☒ Batterie (Funktionbedingung)	☒ Batterie (Funktionbedingung)	☐ Batterie (Funktionbedingung)
☒ Innenraumluftfilter	☒ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinlass	☐ Luftfiltereinlass	☐ Luftfiltereinlass
☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen	☐ Zahnriemen	☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl	☒ Getriebeöl	☐ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenparaturset	☐ Reifenparaturset	☐ Reifenparaturset
☐ Bremsbeläge vorn/hinten	☐ Bremsbeläge vorn/hinten	☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel	☐ Kühlmittel	☐ Kühlmittel

PEUGEOT Service-Partner
AUTO HÖR GMBH
 Mierendorffstr. 5
 69469 Weinheim
 Tel. 06201 / 9960-0
 Fax 06201 / 9960-29
 -Nr. 122607

48101
 Im Grund 33
 Wilhelmfeld
SEAT
 Volkswagen Gruppe

Servicebestätigung 8

Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	Service: ☒ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion	Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
Datum: 21.06.2019 km: 145862	Datum: 28.06.2019 km: 144556	Datum: 14.07.2019 km: 152067
Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: S W: 30	Viskosität: S W: 30	Viskosität: S W: 30
Gehäuseschutz, Kühlflüssigkeit: 35 °C	Gehäuseschutz, Kühlflüssigkeit: 35 °C	Gehäuseschutz, Kühlflüssigkeit: 35 °C
Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein
☒ Batterie (Funktionbedingung)	☒ Batterie (Funktionbedingung)	☐ Batterie (Funktionbedingung)
☐ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinlass	☐ Luftfiltereinlass	☐ Luftfiltereinlass
☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen	☒ Zahnriemen	☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl	☒ Getriebeöl	☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenparaturset	☐ Reifenparaturset	☐ Reifenparaturset
☐ Bremsbeläge vorn/hinten	☐ Bremsbeläge vorn/hinten	☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel	☐ Kühlmittel	☐ Kühlmittel

48101
AUTO HÖR
 Im Grund 33
 Wilhelmfeld
SEAT
 Volkswagen Gruppe



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Anderer Schaden): Bolzen abgerissen



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)