



Mitsubishi ASX Edition 100+ 4WD

EZ 04/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 138.960km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung ASX Edition 100+ 4WD [DE - SUV5 2.2 DI-D EU6, Edition 100+ 4WD, (Facelift 2) 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMBXLGA8WHZ402670	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 138.960km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.268 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	105	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kotflügelverbreiterung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege (2)

- | | |
|---|---|
| • Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec) | • Motor 2,2 Ltr. - 110 kW DI-D KAT |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Radstand 2670 mm |
| • Regen-/Lichtsensoren | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzbank geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (ASG) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Vorbereitung Navigationssystem | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Zeituhr (digital) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Traction-Control-System | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
- Original Fahrzeug Farbe: AMETHYST BLACK



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











10.04.2017	V107	AFE000225	2	2	3110/3500	190
M1	AC		4355-4555		1810-1810	
JMBXLGA8WHZ402670	6		1640-1640		1595-1595	
MITSUBISHI				70		
GA0			152	2060		2060
GA921			1120	1000		
AHAAB6D5DAAA			1120	1000		
-			78	2625		74
Mitsubishi ASX			1400	1745		5
MITSUBISHI (J)			225/55R18 98V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55R18 98V			
Kombilimousine						
V15/2007*136/2014W			Schwarz		9	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			E1*2007/46*0368*12			
Diesel			19.07.2016		K	3213118
0002	36W0	2268				
F.1/F.2:+70 B.ANHANGEBETRIEB*7.2/8.2:+90 B.ANHANGEBETRIEB*						




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)




Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)




Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)