

METRISO PRIME10

Hinweise zum Zubehör

Notes on accessories

3-349-984-15
1/2.17



Achtung Hochspannung!

Messungen > **5,5 kV** müssen
mit Sicherheitsschutzhandschuhen
durchgeführt werden!



Attention High Voltage !

Measurements > **5,5 kV**
must be performed with safety gloves.
