



Installationsanleitung Polaris-box 12 SCM
Installation guide Polaris-box 12 SCM




A – Vorbereitung / Preparation


A1 Entriegeln und öffnen Unlock and open



A2 Deckel entfernen Remove cover



A3 Montagepunkte Mounting points




A4 Halteposition Deckel Cover holding position



B – Kabeleinführungen / Cable entries

B1 A = Kabeleinführungen Modular/Basic A = Cable entries Modular/Basic




B2 B = Hauptkabeleinführungen B = Main cable entries



B – Kabeleinführungen / Cable entries

B3


Übersicht Kabeleinführungsarten
Overview cable entry slots



021.6410 / 021.6424 / 021.5876

B4

Überföhrungselement
Collocation bridge



021.6411 / 021.5890 - 021.5892

C1 Optionen
Options

FMTS-Kompakt
Spleisskassette
FMTS-Compact
Splice tray
R878850 – 4x ANT
R878851 – 4x HS

R895059 –
Überlängenhalter Kit
Overlength holder kit

R895059 –
Überlängenhalter Kit
Overlength holder kit

R895062 –
Kupplungshalter Kit
Adapter holder kit

021.6412 / 021.6420 / 021.6413

C2 Kupplungshalter 6x LCD
Adapter holder 6x LCD



021.6414

C3 Kupplungshalter 6x SC-SX
Adapter holder 6x SC-SX



021.6416

D – Hauptkabeleingang / Main cable entry

D1


Erhältlich für $\varnothing 3 - 16\text{mm}$
Available for $\varnothing 3 - 16\text{mm}$



030.8564 / 030.8565

D2


Länge Hauptkabel mit Bündeladerreserve
Length main cable with loose tube reserve



021.6417

D3


Länge Hauptkabel ohne Bündeladerreserve
Length main cable without loose tube reserve



021.6417

D4


Vorbereitung Hauptkabel
Preparation main cable



021.6429 / 030.6553 - 030.6555

D5


Einführen Hauptkabel
Insert main cable



021.6418

D6

Kabeleingang schliessen
Close cable entry



021.6418 / 030.6562 / 030.6560


E - Teilnehmerkabel Eingang / Drop cable entry

- E1** Erhältlich für $\varnothing 2 - 3\text{mm}$ (rund & BFK)
Available for $\varnothing 2 - 3\text{mm}$ (round & butterfly)




030.6586 / 030.6587

- E2** Länge Teilnehmerkabel mit Überlänge
Length drop cable with overlength




021.6375

- E3** Länge Teilnehmerkabel ohne Überlänge
Length drop cable without overlength




021.6375

- E4** Vorbereiten & einführen Teilnehmerkabel
Prepare & insert drop cables




021.6421

- E5** Zugentlastung Teilnehmerkabel
Strain relief drop cables



021.6422


- E6** Kabeleingang schliessen
Close cable entry



021.6423 / 021.6378


F – Faserführung / Fiber routing

F1 Haupt- und Teilnehmerkabel Main and drop cables




021.6423

F2 Zugentlastung Bündelader / Kompaktader Strain relief loose tube / semi tight buffer



021.6423


F3 Faserführung Aufteiler Fiber routing divider




021.6408

F – Faserführung / Fiber routing


F4 Faserführung FMTS Spleisskassette
Fiber routing FMTS splice tray



F5 Richtungswechsel in der Spleisskassette
Change of direction in the splice tray



F6 Beschriftungsmöglichkeiten
Labeling options



F7 FMTS-Kompakt Deckel
FMTS-Compact cover



Headquarters

Switzerland

Reichle & De-Massari AG

Binzstrasse 32

CHE-8620 Wetzikon

Telephone HQ +41 (0)44 933 81 11

Telefax HQ +41 (0)44 930 49 41

E-Mail hq@rdm.com

www.rdm.com

R&M

Please note:

This guide shows the best practices for installation **ONLY**. R&M expressly disclaims all liability for any damage to material, equipment, and for any injury or death. Legal health and safety regulations should have priority over best practices as shown in this guide. R&M does not guarantee this guide to be free of errors. Products included may vary from products shown. Please exercise caution.