




FUSES	10,3 x 38	CC
REF	1 1/4 x 13/32	CC
LS1D30		X
LS1D32	X	





**⚠ DANGER / 危險**  
**RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE**  
 Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.  
 Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.  
**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**  
 Disconnect all power before servicing equipment.  
 Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.  
 可能有触电、爆炸或电弧灼伤危险  
 在此电力设备上进行操作时，请先断开所有电源。  
 不遵循上述规定将可能导致人员伤亡。





AM	Gg
25A	20A

AM	Gg
32A	25A




	1NO + 1NC	2NO
Précoupures/Early break Contact / 提前断开触点	GVAE11 GVAE113	GVAE20 GVAE203
Ue ≤ 250V~	X	X
250V < Ue ≤ 400V~		X
		23 24 13 14





FUSES	10,3 x 38	CC
REF	1 1/4 x 13/32	
LS1D303		X
LS1D323	X	



**⚠ DANGER / 危险**

**RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE**

Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.




**Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

Disconnect all power before servicing equipment.

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

可能有触电、爆炸或电弧灼伤危险  
在此电力设备上进行操作时，请先断开所有电源。  
不遵循上述规定将可能导致人员伤亡。



	1NO + 1NC	2NO
Précoupures / Early break Contact / 提前断开触点	GVAE11 GVAE113	GVAE20 GVAE203
Ue ≤ 250V~	X	X
250V < Ue ≤ 400V~		X

