

# SHUR Sonde d'hygrométrie





## INSTRUCTION DE MONTAGE ET DE MISE EN SERVICE TRANSMETTEUR HUMIDITE RELATIVE / TEMPERATURE Type: SERIE EE16

### Généralités :

Les transmetteurs de la série EE16 sont conçus pour la mesure de la température et de l'humidité relative. La mesure de l'humidité relative est réalisée avec un capteur capacitif.

Le boîtier est disponible pour un montage mural ou sur gaine.

Un réglage de la profondeur d'insertion des sondes de gaine est possible avec la bride de montage. Les applications typiques pour la série EE16 sont la ventilation et la climatisation dans les bâtiments. Pour une application particulière n'hésitez pas à consulter le constructeur ou votre distributeur local.

#### ATTENTION:

Eviter de solliciter l'appareil à des efforts mécaniques ou à une utilisation non spécifiée.

En cas d'utilisation du filtre inox fritté :

Un risque d'électricité statique existe au niveau de l'élément sensible. Ne pas manipuler le filtre pendant le fonctionnement de l'appareil.

Dans le cas d'une maintenance ou d'un entretien, utiliser les protections nécessaires à la manipulation de composants comportant des risques de décharges électrostatiques.

## Données Techniques :

<u> </u>		
	EE16-x3	EE16-x6
Sorties pour 0100%HR et 050°C	0-10V	4-20mA
Résistance de charge min.	> 10 kOhm	
Alimentation	24V AC ±20% ou 1535VDC	20-35V DC R <sub>charge</sub> <500 Ohm 11-35V DC R <sub>charge</sub> <50 Ohm
Consommation	pour alim. DC typique 8mA pour alim. AC typique 20mA <sub>eff</sub>	
Gamme de température utilisation stockage	-5+50°C -25+60°C	-5+50°C -25+60°C
Boîtier / Indice de protection	PC / IP65	PC / IP65


#### Résolution de Problèmes :

Défauts	Origine possible	Remèdes
Valeurs incohérentes		Veillez à maintenir une température identique entre le capteur et l'ambiance à mesurer. En utilisation extérieur, utiliser une protection à radiation. La version murale doit être installée avec la sonde dirigée vers le bas.
Temps de réponse trop long		Changer le filtre Adapter le type de filtre à votre application
Défaut de l'appareil	Pas d'alimentation	Vérifier le câblage et l'alimentation
Valeur d'humidité trop élevée	Condensation dans la tête de mesure	Sécher la tête de mesure, changer éventuellement le filtre


sous réserve de toutes modifications techniques

# Dimensions / Montage mécanique

1 mm = 0.03937" / 1" = 25.4 mm



# Câblage électrique



V+ = Alimentation GND = Masse RH = Sortie humidité T = Sortie température



## **S&P France**

Avenue de la Côte Vermeille 66300 THUIR Tel. 04 68 530 260 Fax 04 68 531 658 www.solerpalau.fr



