CarOnSale

Skoda Rapid Ambition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2014	101.770km	105 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Rapid Ambition [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Spaceback Ambition, 2013 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN TMBEN6NH2E4516076	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.770km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.596km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenkrad (3-Speichen)
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Handbremshebelgriff Leder
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Maxi-DOT Display
- Multifunktionsanzeige
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenbremse hinten
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Multimediabuchse in Mittelkonsole
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite


Sonderausstattung

- Dynamic-Paket
- Perleffekt-Lackierung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Reserverad als Notrad
- Wendematte Gepäckraum
- Mittelarmlehne vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















ŠKODA AUTO a. s.
e11*2007/46*0250
TMBEN6NH2E4516076
1630 kg
2730 kg
840 kg
820 kg
CBZB

CarOnSale

CarOnSale

Castrol
Nächster Castrol Ölwechsel







AS
TP
MEDIA
RADIO
PP
INFO















Kennzeichen
THEENAMKE4516076
CBZB
AMB
NBU LF9A-1ZI2 ER 77KW CBZB


Auto Hahl



Auto-Hahl



Auto-Hahl



Autohaus Müller
Kfz-Reparaturen
Spessenbrück 25
36391 Sinntal-Zündersbach
Tel. 06741-2514


KFZ-Technik Schumann


ŠKODA Rapid
Betriebsanleitung


ŠKODA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY




(7) HU-Untersuchungsergebnis: geringe Mängel
Prüfplakette wurde zugeteilt
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (LMA): beanstandet
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.
(8) Ihr Fahrzeug wiest folgende Mängel auf
(9) Im Auftrag der GTÜ mbH



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)