**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

**Empfänger**
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

# Wertgutachten

| | |
|---|---|
| Protokollnummer: | 48342115 |
| Auftrags-Nr / Referenz: | |
| Besichtigungsdatum: | 27.10.2026 |
| Sachverständiger: | Sebastian Hödel |
| Besichtigung durch | Sebastian Hödel |

## Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hersteller / Modell** | Mercedes-Benz V-Klasse | | |
| **Kennzeichen** | WI-MD8259 | **Fahrgestellnummer** | W1VVNLTZ2S4452698 |
| **Erstzulassung** | 10.01.2025 | **Laufleistung (abgelesen)** | 49.756 km |
| **HSN/TSN** | 2222 / BBW 01404 | **Kraftstoffart** | Diesel |
| **Fahrzeugart** | Van | **Antriebsart** | Allradantrieb |
| **Schadstoffklasse** | EURO6 | **Getriebe / Anzahl Gänge** | Automatik (Getriebe Automati… |
| **Farbe** | obsidianschwarz metallic | **Besichtigungszustand** | ausreichend |
| **Leistung** | 174 kW | **Nächste HU** | 01/2027 |
| **Hubraum** | 1.950 ccm | **Zylinder** | — |
| **Wartungsheft / Nachweis** | nicht vorhanden | **Restlauf bis Service** | 332 Tag(e) |
| **Letzte Wartung** | | **Polsterart** | Leder |
| **Vorschaden** | Keine Feststellbar | **Polsterfarbe** | Schwarz |
| **Nachlackierung** | Keine Feststellbar | **zul. Gesamtgewicht** | 3.200 kg |
| **Dokumente** | ZB I / II nicht vorhanden | **Anzahl Halter** | 1 |
| **Schlüssel soll/ist** | 2/1 | **Anzahl Sitze / Türen** | 8 / 5 |

## Wertgutachten

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235/55 R17 103V XL | Winterreifen auf Leichtmetall | Michelin | 1mm / 1mm | n.i.O. |
| 2 | 235/55 R17 103V XL | Winterreifen auf Leichtmetall | Michelin | 6mm / 1mm | n.i.O. |

**Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse**

### Ausstattung

Serienausstattung: 3. Bremsleuchte, SZ7 Ablagenetz an Vordersitzlehne links, SZ8 Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, ET4 Aktiver Abstands-Assistent Distronic, LE3 Ambiente-Beleuchtung (64 Farben) Cockpit und Fond / Komplett, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), ZG2 Antriebsart: Allradantrieb, F65 Außenspiegel elektr. anklappbar, F69 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, F69 Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, LC5 Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Außentemperaturanzeige, VQ1 Avantgarde, LC6 Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot, MX0 BlueEfficiency-Paket, V44 Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum, V33 Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, T74 Einstiegsgriff hinten, C74 Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet), LB9 Einstiegsleuchten, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, W29 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten, W16 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, W17 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, B25 Feststellbremse elektrisch, T14 Feststeller Schiebetür (Aktiv), LC7 Fußraumbeleuchtung vorn, M60 Generator 250 A,

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

**Empfänger**
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), FG9 Getränkehalter hinten, VH1 Haltegriffe im Fond, F66 Handschuhfach abschließbar, LG4 Heckleuchten LED, W64 Heckscheibe aufstellbar, BH1 Hold-Funktion, EI0 Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), F71 Innenspiegel automatisch abblendbar, IK3 Karosserie/Aufbau: Bus, T70 Kindersicherung, SK5 Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch), HZ7 Klimaautomatik Fond (Tempmatik), JH0 Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit), HH4 Komfort-Klimaautomatik Thermotronik, F3Z Komfortschließung, Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste), SH8 Kopf-Airbag-System (Windowbag), SH8 Kopf-Airbag-System (Windowbag) hinten, K51 Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz, KB5 Kraftstofftank: 70 Ltr., VZ0 Lastenverankerung / Verzurrösen, CL3 Lenkrad (Leder), CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Leuchtweitenregelung, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, FG0 Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage, SA3 Mittenairbag vorn, XM7 Modellpflege (2) mit Code, M5O&MU8 Motor 2,0 Ltr. - 174 kW CDI KAT, L45 Multibeam LED inkl. Fernlichtassistent Plus, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, JB6 Park-Paket mit 360° Kamera, Z42 PKW-Zulassung, JP1 PRE-SAFE-System, IN3 Radstand 3430 mm, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, MO5 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, T19 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, SH2 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite, SH1 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite, Servolenkung elektro-mechanisch, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), UR1 Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System, VX7 Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano, SB2 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, SE4 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA2 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung, SB1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, SE5 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung, E4S Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto), FS5 Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), FP3 Spiegel-Paket, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, ES2 Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, ES3 Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach, CM2 Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert, E1T Touchpad (Mittelkonsole), LC8 Umfeldleuchte in Heckklappe, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, EW6 Vorrüstung Remote Service Plus, H00 Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, H20 Wärmeschutzverglasung, HZ0 Zuheizer, EL9 Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten

Sonderausstattung: Q50 Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar, D14 Dachreling (Aluminium eloxiert), VD7 Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz, P28 Easy-Pack-Paket, JF2 Energizing Komfortsteuerung, 553 Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist), EY2 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, CA1 Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control, VL2 Fußmatten Velours, W68 Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, F3T Innenausstattung: Zierteile Holz-Optik Olive, CK8 Lenkrad beheizbar, R1N LM-Felgen 7x17 (Aero-Rad), IL6 Metallic-Lackierung, E7H Multimediasystem MBUX High (Touchscreen 12,3´), F48 Scheibenwaschanlage beheizt, T56 Schiebetür links elektrisch, T55 Schiebetür rechts elektrisch, UT3 Sitzausstattung: Sitzschienen Lade-/Fahrgastraum verlängert, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, US4 Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort, US5 Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort, W70 Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas, A50 Vorderachse verstärkt, F2W Winter-Paket, XA5 Zul. Gesamtgewicht 3,20 t, H12 Zusatzheizung (Warmwasser)

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

**Empfänger**
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Kosten (netto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Außenspiegel rechts | Abdeckkappe (Kostenausweitung möglich) - verkratzt / verschürft - lackieren | 38,30 € |
| 2 | Motorhaube | Motorhaube (Kostenausweitung möglich) - Steinschlag - auslegen / polieren | 50,00 € |
| 3 | Heckklappe/-tür | Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair | 100,00 € |
| 4 | Seitenwand rechts | Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair | 100,00 € |
| 5 | Blinkleuchte | Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern | 109,00 € |
| 6 | Tür vorn rechts | Tür - Delle(n) - Smart Repair | 140,00 € |
| 7 | Seitenwand rechts | Innenverkleidung (Kostenausweitung möglich) - verkratzt / verschürft - Smart Repair | 150,00 € |
| 8 | Kotflügel rechts | Kotflügel rechts - Delle(n) - Smart Repair | 150,00 € |
| 9 | Rad/Reifen | Reifen hinten rechts (Kostenausweitung möglich) - beschädigt - erneuern | 245,00 € |
| 10 | Schiebetür links | Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - Smart Repair | 250,00 € |
| 11 | Schiebetür rechts | Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - Smart Repair | 250,00 € |
| 12 | Stossfänger hinten | Stossfänger mit Parktronic (Kostenausweitung möglich) - verkratzt / verschürft - lackieren | 289,00 € |
| 13 | Stossfänger vorn | Stossfänger mit Parktronic (Kostenausweitung möglich) - verkratzt / verschürft - lackieren | 327,00 € |
| 14 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern | 360,00 € |
| 15 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern | 360,00 € |
| 16 | Kotflügel links | Kotflügel links - Delle(n) - instandsetzen und lackieren | 379,00 € |
| 17 | Rad/Reifen | Reifen vorn (Kostenausweitung möglich) - verschlissen - erneuern | 490,00 € |
| 18 | Tür vorn links | Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren | 494,00 € |
| 19 | Verkleidungen/Abdeckungen | Zierleiste / Dekorleiste (Stoßfänger vorn mitte und rechts ; Kostenausweitung möglich) - verkratzt / verschürft - erneuern | 505,00 € |
| 20 | Außenspiegel links | Außenspiegel (Kostenausweitung möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern | 706,00 € |
| Summe (netto) | | | 5.492,30 € |

## Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Rep.Kosten (netto) |
|---|---|---|---|
| Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. | | | |

## Fehlteile

| Fehlteil | Rep.Kosten (netto) |
|---|---|
| Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel | 0,00 € |
| Summe (netto) | 0,00 € |

## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort |
|---|---|
| Keine feststellbar | |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

**Empfänger**
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

## Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.
Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

-Abschleppöse -Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen -Bordwerkzeug -Verbandkasten -Wagenheber -Warndreieck -Zigarettenanzünder.

Keine ausführliche Ausstattungsliste vorliegend. Fehlteile können nicht ausgeschlossen werden, Schadenerweiterungen und Folgekosten sind möglich.

# Schadenzusammenfassung

| Schadenklasse | Rep.Kosten |
|---|---|
| Beschädigungen | 5.492,30 € |
| Gebrauchsspuren | 0,00 € |
| Fehlteile | 0,00 € |
| Gesamtsumme (ohne Mwst.) | 5.492,30 € |
| **Mwst. (19%)** | **1.043,54 €** |
| **Gesamtsumme (inkl. Mwst.)** | **6.535,84 €** |

## Hinweise zum Gutachten

## Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

## Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

## Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

## Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
  Dies hat folgenden Grund: Reifen

## Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

**Empfänger**
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

## Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Sebastian Hödel)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

**Empfänger**
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

## Übersichtsfotos




**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten




**Abbildung 5:** Fahrzeugdach




**Abbildung 6:** Fahrzeugdach

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

**Empfänger**
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



**Abbildung 7:** Unterboden




**Abbildung 8:** Unterboden




**Abbildung 9:** Schweller




**Abbildung 10:** Schweller



**Abbildung 11:** Montierte Bereifung



**Abbildung 12:** Montierte Bereifung

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

**Empfänger**
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



**Abbildung 13:** Montierte Bereifung



**Abbildung 14:** Montierte Bereifung




**Abbildung 15:** FIN




**Abbildung 16:** Innenraum




**Abbildung 17:** Innenraum



**Abbildung 18:** Innenraum

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

**Empfänger**
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



**Abbildung 19:** Innenraum



**Abbildung 20:** Innenraum




**Abbildung 21:** Kombiinstrument




**Abbildung 22:** Kombiinstrument




**Abbildung 23:** Dokumente




**Abbildung 24:** Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

**Empfänger**
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




**Abbildung 25:** Sonstiges



**Abbildung 26:** Sonstiges



**Abbildung 27:** Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen


**Besichtigungsort**
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

**Empfänger**
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe (Kostenausweitung möglich) - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #2:** Motorhaube: Motorhaube (Kostenausweitung möglich) - Steinschlag - auslegen / polieren




**Beschädigung #2:** Motorhaube: Motorhaube (Kostenausweitung möglich) - Steinschlag - auslegen / polieren



**Beschädigung #3:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

**Empfänger**
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair




**Beschädigung #5:** Blinkleuchte: Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




**Beschädigung #5:** Blinkleuchte: Spiegel rechts - verkratzt / verschürf… erneuern



**Beschädigung #6:** Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Seitenwand rechts: Innenverkleidung (Kostenausweitung möglich) - verkratzt / verschürft - Smart Repair


**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

**Empfänger**
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




**Beschädigung #7:** Seitenwand rechts: Innenverkleidung (Kostenausweitung möglich) - verkratzt / verschürft - Smart Repair




**Beschädigung #8:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #9:** Rad/Reifen: Reifen hinten rechts (Kostenausweitung möglich) - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #9:** Rad/Reifen: Reifen hinten rechts (Kostenausweitung möglich) - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #10:** Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - Smart Repair

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


**Empfänger**
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




**Beschädigung #10:** Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - Smart Repair




**Beschädigung #10:** Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #11:** Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #11:** Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasschei… - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #12:** Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic (Kostenausweitung möglich) - verkratzt / verschürft - lackieren




**Beschädigung #12:** Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktro… (Kostenausweitung möglich) - verkratzt / verschürft - lackieren

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

**Empfänger**
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



**Beschädigung #12:** Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic (Kostenausweitung möglich) - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #13:** Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Kostenausweitung möglich) - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #13:** Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Kostenausweitung möglich) - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #13:** Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Kostenausweitung möglich) - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #14:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




**Beschädigung #14:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

**Empfänger**
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



**Beschädigung #15:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #15:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #16:** Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #16:** Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #17:** Rad/Reifen: Reifen vorn (Kostenausweitung möglich) - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #17:** Rad/Reifen: Reifen vorn (Kostenausweitung möglich) - verschlissen - erneuern

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

**Empfänger**
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



**Beschädigung #17:** Rad/Reifen: Reifen vorn (Kostenausweitung möglich) - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #17:** Rad/Reifen: Reifen vorn (Kostenausweitung möglich) - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #18:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #18:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #18:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #19:** Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Stoßfänger vorn mitte und rechts ; Kostenausweitung

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

**Empfänger**
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



**Beschädigung #19:** Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Stoßfänger vorn mitte und rechts ; Kostenausweitung



**Beschädigung #20:** Außenspiegel links: Außenspiegel (Kostenausweitung möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #20:** Außenspiegel links: Außenspiegel (Kostenausweitung möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern