Inspectie rapport

XP-111595273

Voertuiggegevens

Merk	**Mercedes-Benz**	Kentekenplaat	**KKB93K**
Model	**CLA Shooting Brake**	1e tenaamstelling	**22/06/2026**
Versie	**Estate**		
Chassisnummer	**W1K5M8FB7TN602795**		
Klant	**Enterprise**		
Ref. klant	**ENTERPRISE - KKB93K**		
Kilometerstand	**12526**		

Datum & plaats van inspectie

Datum 8/10/2026 7:41:12

Adres

Maltaweg 3

1044 AH Amsterdam













Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstelwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	**Factureerbare kosten**
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				**3058,19**	**0,00**	**3058,19**
83027781	Velg A L alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen	952,73		952,73
83027779	Velg A R alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen	952,73		952,73
83027778	Velg V R alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen	952,73		952,73
83027782	Deur A L	Deuk(en)	Uitdeuken zonder spuiten	100,00		100,00
83027780	Dakstijl R	Deuk(en)	Uitdeuken zonder spuiten	100,00		100,00
83027783	Onderhoud	Onderhoud	Controleren		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	3058,19 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	**0,00 €**
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	3058,19 €

Schades zonder groep

83027781	Velg A L alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen




83027779	Velg A R alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen






83027778	Velg V R alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen








83027782	Deur A L	Deuk(en)	Uitdeuken zonder spuiten




83027780	Dakstijl R	Deuk(en)	Uitdeuken zonder spuiten




83027783	Onderhoud	Onderhoud	Controleren

