Inspectie rapport

XP-111738682

Voertuiggegevens

Merk	**Mercedes-Benz**	Kentekenplaat	**KGK91N**
Model	**A-Klasse**	1e tenaamstelling	**01/05/2026**
Versie	**Hatchback**		
Chassisnummer	**W1K3F8FB1VJ569028**		
Klant	**Sixt**		
Ref. klant	**SIXT - KGK91N**		
Kilometerstand	**27162**		

Datum & plaats van inspectie

Datum 28/10/2026 8:52:33

Adres

Maltaweg 3

1044 AH Amsterdam













Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstelwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	**Factureerbare kosten**
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				**2717,32**	**0,00**	**2717,32**
84009078	Velg V R alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen	870,58		870,58
84009079	Velg A R alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen	870,58		870,58
84009083	Hoedenplank/Kofferafdekking	Gebroken	Vervangen	474,82		474,82
84009081	Band V R	Buiten de tolerantie	Vervangen	225,00		225,00
84009077	Bumper V L sierlijst	Kras(sen)	Vervangen	126,97		126,97
84009080	Deur A R	Deuk(en)	Uitdeuken zonder spuiten	100,00		100,00
84009082	Laadkabel tas	Ontbreekt	Vervangen	49,37		49,37
84009084	Onderhoud	Onderhoud	Controleren		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	2717,32 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	**0,00 €**
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	2717,32 €

Schades zonder groep

84009078 Velg V R alu gepolijst | Kras(sen) | Vervangen






84009079 Velg A R alu gepolijst | Kras(sen) | Vervangen





84009083 Hoedenplank/Kofferafdekking | Gebroken | Vervangen





84009081 Band V R | Buiten de tolerantie | Vervangen

afwijkend merk



84009077 Bumper V L sierlijst | Kras(sen) | Vervangen




84009080 Deur A R | Deuk(en) | Uitdeuken zonder spuiten




84009082	Laadkabel tas	Ontbreekt	Vervangen



84009084	Onderhoud	Onderhoud	Controleren

