Inspectie rapport

XP-111747507

Voertuiggegevens

Merk	**Mercedes-Benz**	Kentekenplaat	**KGB25G**
Model	**E-Klasse**	1e tenaamstelling	**24/04/2026**
Versie	**Limo**		
Chassisnummer	**W1KLF5EB5TA279291**		
Klant	**Hertz**		
Ref. klant	**HERTZ - KGB25G**		
Kilometerstand	**15818**		

Datum & plaats van inspectie

Datum 29/10/2026 7:50:39

Adres

Maltaweg 3

1044 AH Amsterdam













Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstelwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	**Factureerbare kosten**
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				**5943,87**	**0,00**	**5943,87**
84073220	Velg A R alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen	1228,32		1228,32
84073223	Velg A L alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen	1228,32		1228,32
84073224	Velg V L alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen	1228,32		1228,32
84073219	Velg V R alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen	1228,32		1228,32
84073225	Scherm A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	450,00		450,00
84073221	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	Vervangen	281,22		281,22
84073218	Bumper V spoiler	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	250,00		250,00
84073222	Laadkabel tas	Ontbreekt	Vervangen	49,37		49,37
84073226	Onderhoud	Onderhoud	Controleren		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	5943,87 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	**0,00 €**
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	5943,87 €

Schades zonder groep

84073220	Velg A R alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen







84073223	Velg A L alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen




84073224	Velg V L alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen




84073219	Velg V R alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen




84073225	Scherm A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)




84073221	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	Vervangen



84073218	Bumper V spoiler	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)





84073222	Laadkabel tas	Ontbreekt	Vervangen



84073226	Onderhoud	Onderhoud	Controleren

