Wertgutachten

Besichtigungsdatum: 21.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz V-Klasse		
		Vehicle Identification number	W1VVNLTZ8S4451510
Erstzulassung	29.01.2025	**Laufleistung (abgelesen)**	47.273 km
HSN/TSN	2222 / BBW 01404	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Van	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik (Getriebe Automati…
Farbe	obsidianschwarz metallic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	174 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	466 Tag(e)
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.200 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	8 / 5

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/55 R17 99V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm	i.O.
	235/55 R17 103V	Winterreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm	i.O.
2	235/55 R17 103V	Winterreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: 3. Bremsleuchte, SZ7 Ablagenetz an Vordersitzlehne links, SZ8 Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, ET4 Aktiver Abstands-Assistent Distronic, LE3 Ambiente-Beleuchtung (64 Farben) Cockpit und Fond / Komplett, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), ZG2 Antriebsart: Allradantrieb, F65 Außenspiegel elektr. anklappbar, F69 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, F69 Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, LC5 Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Außentemperaturanzeige, VQ1 Avantgarde, LC6 Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot, MX0 BlueEfficiency-Paket, V44 Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum, V33 Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, T74 Einstiegsgriff hinten, C74 Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet), LB9 Einstiegsleuchten, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, W29 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten, W16 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, W17 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, B25 Feststellbremse elektrisch, T14 Feststeller Schiebetür (Aktiv), LC7 Fußraumbeleuchtung vorn, M60 Generator 250 A, G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), FG9 Getränkehalter hinten, VH1 Haltegriffe im Fond, F66 Handschuhfach abschließbar, LG4 Heckleuchten LED, W64 Heckscheibe aufstellbar, BH1 Hold-Funktion, EI0 Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), F71

Innenspiegel automatisch abblendbar, IK3 Karosserie/Aufbau: Bus, T70 Kindersicherung, SK5 Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch), HZ7 Klimaautomatik Fond (Tempmatik), JH0 Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit), HH4 Komfort-Klimaautomatik Thermotronik, F3Z Komfortschließung, Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste), SH8 Kopf-Airbag-System (Windowbag), SH8 Kopf-Airbag-System (Windowbag) hinten, K51 Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz, KB5 Kraftstofftank: 70 Ltr., VZ0 Lastenverankerung / Verzurrösen, CL3 Lenkrad (Leder), CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Leuchtweitenregelung, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, FG0 Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage, SA3 Mittenairbag vorn, XM7 Modellpflege (2) mit Code, M5O&MU8 Motor 2,0 Ltr. - 174 kW CDI KAT, L45 Multibeam LED inkl. Fernlichtassistent Plus, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, JB6 Park-Paket mit 360° Kamera, Z42 PKW-Zulassung, JP1 PRE-SAFE-System, IN3 Radstand 3430 mm, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, MO5 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, T19 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, SH2 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite, SH1 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite, Servolenkung elektro-mechanisch, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), UR1 Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System, VX7 Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano, SB2 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, SE4 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA2 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung, SB1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, SE5 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung, E4S Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto), FS5 Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), FP3 Spiegel-Paket, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, ES2 Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, ES3 Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach, CM2 Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert, E1T Touchpad (Mittelkonsole), LC8 Umfeldleuchte in Heckklappe, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, EW6 Vorrüstung Remote Service Plus, H00 Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, H20 Wärmeschutzverglasung, HZ0 Zuheizer, EL9 Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten

Sonderausstattung: Q50 Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar, D14 Dachreling (Aluminium eloxiert), VD7 Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz, P28 Easy-Pack-Paket, JF2 Energizing Komfortsteuerung, 553 Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist), EY2 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, CA1 Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control, VL2 Fußmatten Velours, W68 Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, F3T Innenausstattung: Zierteile Holz-Optik Olive, CK8 Lenkrad beheizbar, R1N LM-Felgen 7x17 (Aero-Rad), IL6 Metallic-Lackierung, E7H Multimediasystem MBUX High (Touchscreen 12,3´), F48 Scheibenwaschanlage beheizt, T56 Schiebetür links elektrisch, T55 Schiebetür rechts elektrisch, UT3 Sitzausstattung: Sitzschienen Lade-/Fahrgastraum verlängert, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, US4 Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort, US5 Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort, W70 Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas, A50 Vorderachse verstärkt, F2W Winter-Paket, XA5 Zul. Gesamtgewicht 3,20 t, H12 Zusatzheizung (Warmwasser)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Schiebetür links	Schiebetür mit Glasscheibe - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung	100,00 €
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Teppichboden - Brandloch - Smart Repair	120,00 €
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair	180,00 €
5	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic (+ Blende) - Kratzer - lackieren	327,00 €
6	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	379,00 €
7	Tür vorn links	Tür - Kratzer - lackieren	403,00 €
8	Schiebetür rechts	Schiebetür mit Glasscheibe - Kratzer - lackieren	416,00 €
9	Stossfänger hinten	Stossfänger mit Parktronic - verformt - erneuern	675,00 €
10	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S1)	954,00 €
Summe (netto)			3.654,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Interieur - Zigarettenanzünder (Abdeckung)	15,00 €
Summe (netto)	15,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

-Abschleppöse
-Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
-Bordwerkzeug
-Verbandkasten
-Wagenheber
-Warndreieck
-Zigarettenanzünder

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	3.654,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	15,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	3.669,00 €
Mwst. (19%)	**697,11 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**4.366,11 €**

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Joel Audrey Lumoneka)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach




Abbildung 6: Fahrzeugdach



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: FIN




Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum




Abbildung 15: Innenraum




Abbildung 16: Innenraum




Abbildung 17: Kombiinstrument




Abbildung 18: Kombiinstrument




Abbildung 19: Dokumente




Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges




Abbildung 25: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #1: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz… Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden - Brandloch - Smart Repair




Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden - Brandloch - Smart Repair




Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic … Blende) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (+ Blende) - Kratzer - lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic … Blende) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (+ Blende) - Kratzer - lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic … Blende) - Kratzer - lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (+ Blende) - Kratzer - lackieren




Beschädigung #6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren




Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren




Beschädigung #8: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - Kratzer - lackieren




Beschädigung #8: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheib… Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - verformt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktroni… verformt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - verformt - erneuern




Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktroni… verformt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - verformt - erneuern




Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S1)




Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S1)



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S1)



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S1)



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S1)



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S1)